



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



3 3433 06272893 0





Corsepius  
VG 1









VGA

2

1118  
75

*Dynamo-electric machines*

Leitfaden zur Konstruktion

von

# Dynamomaschinen

und zur

Berechnung von elektrischen Leitungen.

Von

**Dr. Max Corsepius.**


---

*Mit 23 in den Text gedruckten Figuren und einer Tabelle.*

---

**Zweite vermehrte Auflage.**

Berlin. 1894. München.  
Julius Springer. *d* R. Oldenbourg.



PROY WEN  
JUL 3 1894  
V. 1894

Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke) Berlin N.

## Vorwort zur ersten Auflage.

---

Im Anschluss an meine kürzlich erschienenen „Untersuchungen zur Konstruktion magnetischer Maschinen“ sollen im Folgenden einige Rechnungen an Dynamomaschinen bekannter, verschiedener Formen durchgeführt werden zum Zwecke der Bestimmung der Dimensionen für beliebige Leistungen mit Hülfe einfacher algebraischer Gleichungen und behufs Ermöglichung eines Vergleiches der Eigenschaften der besprochenen Gattungen auf gleicher Grundlage.

Neben diesem der Konstruktion von Dynamos gewidmeten Theil soll eine einfache Berechnungsweise von elektrischen Leitungen erörtert werden, welche mit Hülfe einer Tabelle eine sehr schnelle, sichere und ökonomische Bestimmung der erforderlichen Querschnitte gestattet.

Nach solchen Gesichtspunkten ausgearbeitet, ist daher dieses Buch bestimmt, ein Hilfsmittel für den Techniker und besonders für den weniger geübten Konstrukteur zu bilden, obgleich auch für den Geübteren und auch den zur Beurtheilung fertiger Maschinen Berufenen der erwähnte Vergleich gebräuchlicher Dynamos von Interesse sein dürfte.

Aus Rücksicht auf die Einfachheit des Mitzutheilenden und eine bequeme Benutzung, soll eine mässige Anlehnung an die Wirklichkeit als genügend erachtet, eine vollkommene Uebereinstimmung mit der Praxis daher nicht verlangt werden.

März 1891.

Dr. Max Corsepius.



## Vorwort zur zweiten Auflage.

---

Obgleich bereits vor einem Jahre die Verlags-Buchhandlung an mich das Ansuchen gestellt hat, die Bearbeitung einer neuen Auflage vorzunehmen, war es mir aus verschiedenen Gründen nicht möglich, dieselbe früher zum Abschluss zu bringen, besonders deshalb, weil meine sonstige Beschäftigung in der Praxis mich zu sehr in Anspruch nahm. Die hierdurch eingetretene Verzögerung dürfte aber dem kleinen Werk insofern zum Vortheil gereicht haben, als es mir inzwischen noch möglich geworden ist, einige neue Berechnungsmethoden mit aufzunehmen.

An der vorliegenden Ausarbeitung sind gegen die frühere Fassung einige Verbesserungen angebracht, auch ist der engbegrenzte Rahmen des Buches etwas erweitert worden, ohne dass das frühere Princip einer aus Rücksicht auf die praktische Benutzung und Bequemlichkeit sehr knapp gehaltenen und kurzen Darstellungsweise aufgegeben ist.

Es sollte mich freuen, wenn, wie aus den ergangenen Anfragen und Bestellungen hervorzugehen scheint, das vorliegende kleine Werk einem Bedürfniss genügen sollte.

März 1894.

Dr. Max Corsepius.

# I n h a l t.

---

	Seite
Einleitung . . . . .	1
Die Gesetze des Magnetismus . . . . .	3
Grundgleichung . . . . .	3
Magnetisirungstabelle . . . . .	4
Magnetisirungskurven . . . . .	5
Berechnung der Ampère-Windungen . . . . .	6
Magnetische Werthe . . . . .	8
Wechselstrom-Maschinen . . . . .	9
Transformatoren . . . . .	9
Hysteresis . . . . .	10
Die verschiedenen Grundtypen von Gleichstrom-Maschinen . . . . .	10
Zugrundeliegende Kraftlinienstreuungen . . . . .	14
Form Lahmeyer . . . . .	16
Quadrattrommel ohne Nuthen . . . . .	16
Quadrattrommel mit Nuthen . . . . .	24
Lange Trommel ohne Nuthen . . . . .	29
Lange Trommel mit Nuthen . . . . .	34
Form Beringer . . . . .	37
Form Siemens & Halske, Hufeisenmagnet . . . . .	40
Innenpolmaschine . . . . .	42
Beispiele, zusammengestellt . . . . .	47
Folgerungen . . . . .	47
Mehrpolige Maschinen . . . . .	51
Die Bestimmung der Wicklung für ein vorhandenes Modell . . . . .	53
Rechnung mit willkürlichen Werthen . . . . .	54
Analytische Rechnung . . . . .	59
Der Energieverlust durch Hysteresis im Anker . . . . .	63
Allgemeine Gesetzmässigkeit . . . . .	64
Specielle Folgerungen . . . . .	64

	Seite
Grundzüge der Neukonstruktion . . . . .	65
Verwendungszweck . . . . .	66
Funkenbildung . . . . .	67
Specielle Grundsätze . . . . .	67
<b>Motoren</b> . . . . .	69
Bestimmung der elektrischen Konstanten . . . . .	70
Berechnung der Ampère-Windungen . . . . .	70
Bestimmung des Schenkeldrahtes . . . . .	71
Wechselstrom-Maschinen . . . . .	71
Maschinen für hohe Spannung . . . . .	71
Maschinen für niedrige Spannung . . . . .	72
Transformatoren . . . . .	73
Berechnung der Dimensionen . . . . .	74
Spannungsabfall . . . . .	75
Prüfung des Eisens . . . . .	75
Empirische Kenntniss . . . . .	75
Prüfung besonderer Sorten . . . . .	76
Empfehlenswerthe Apparate . . . . .	77
Berechnung elektrischer Leitungen . . . . .	78
Methode . . . . .	79
Beispiel . . . . .	81
Abweichende Spannung und Stromstärke . . . . .	82
Grössere Leitungsnetze . . . . .	82
Ausgleichsberechnung . . . . .	83
Formeln für dieselbe . . . . .	84

---

## Einleitung.

---

Die Aufgabe, eine Dynamomaschine für eine beliebige Leistung (Spannung, Stromstärke) zu konstruiren, erschien noch vor wenigen Jahren insofern schwierig, als man im Allgemeinen darauf angewiesen war, erst ein Probemodell der betreffenden Maschinengattung zu bauen und aus den an diesem Exemplar festgestellten Eigenschaften auf weitere Maschinengrössen derselben Art und auf anzubringende Verbesserungen zu schliessen. Das Bestreben, die mit derartigen Versuchen verknüpften Verluste an Zeit und Geld und die dabei zuweilen auftretenden Enttäuschungen für den praktischen Dynamobauer zu beseitigen, wurde erst von Erfolg gekrönt, als man anfang an die Stelle der empirischen Abmessungen die exakte und in ihrer Anwendung bequeme Anschauungsweise treten zu lassen, welche den geschlossenen magnetischen Kreislauf und die Analogie mit dem Ohm'schen Gesetz zur Grundlage hat.

Die von Kapp in seinem Tangentengesetz und die von Hopkinson und Anderen in der Form von Magnetisirungskurven gelieferten Daten ergaben bei ihrer Benutzung bereits, dass die neue Betrachtungsweise gegenüber den früheren Anschauungen über Magnetismus erhebliche Vorthelle bietet. Allerdings stellte sich in der Folge heraus, dass das Gesetz von Kapp immerhin erhebliche Abweichungen von der Wirklichkeit erkennen liess, und dass auch eine Reihe von Vernachlässigungen den Werth der nach anderen Methoden gewonnenen Ergebnisse beeinträchtigte.

Ich habe an anderen Orten, speciell in meinem Werke „Untersuchungen zur Konstruktion magnetischer Maschinen<sup>1)</sup>“

---

<sup>1)</sup> Julius Springer 1891.

die Versuche eingehend beschrieben, welche nach Klarlegung der in früheren Beobachtungen und Rechenmethoden enthaltenen Vernachlässigungen und Irrthümer zu einer exakten Grundlage und richtigen Methode für die Berechnung von Dynamomaschinen geführt haben.

Die nachstehenden Erörterungen sind bestimmt, die verschiedene Art und Weise, in der man bei Konstruktion oder Beurtheilung einer Dynamomaschine oder eines Theiles derselben vorgehen kann, in einfacher und einwandfreier Betrachtung darzulegen und somit zugleich eine übersichtliche Nutzenanwendung meiner früheren Arbeiten in gedrängter Form zu bieten.

Es konnte hierbei nicht meine Absicht sein, ein sämtliche Einzelheiten des Dynamobauwes in erschöpfender Weise behandelndes Werk zu schaffen, und zwar umsoweniger, als es bereits eine Reihe von Publikationen giebt, welche nach einer gewissen Richtung hin diesem Bedürfnisse gerecht werden, und deren Werth man keineswegs verkennen darf. Vielmehr war es mein Bestreben, zwar eine Uebersicht über das Ganze zu geben, eingehend jedoch nur die von mir durchgebildeten Rechenmethoden zu besprechen, indem ich dabei zugleich die Ansicht zum Ausdruck bringe, dass man Einzelheiten z. B. über Wickelungsarten von Ankern und dergl. besser aus Specialwerken ersieht. Von einer Deduktion oder eingehenden Betrachtung der grundlegenden Gesetze ist demgemäss vollständig Abstand genommen.

Wenn man die durch die Theorie gewonnenen Ergebnisse in der Praxis benutzen will, so ist es nothwendig, die Grundregeln in einfacher Form stets zur Hand zu haben, um danach mechanisch arbeiten zu können. Es sollen daher zunächst die Gesetze der Wechselwirkung zwischen Magneten und Strömen kurz zusammengestellt werden.



## Die Gesetze des Magnetismus.

Der Magnetismus wird gemessen durch eine Zahl von Einheiten des C.G.Sek.-Systems<sup>1)</sup> und zwar Totalmagnetismus =  $Z$  und Magnetismus pro Quadratcentimeter =  $Z_{qcm}$ .

Entsteht oder verschwindet in einer Sekunde der Magnetismus  $Z$ , so erzeugt er in einer ihn umgebenden Drahtwindung eine elektromotorische Kraft

$$E = \frac{Z}{10^8} \text{ Volt.}$$

Kehrt sich daher in einem Theile (Anker) einer Vorrichtung (Dynamo) der Magnetismus in der Minute  $n$  mal um, so wird in den um den betreffenden Theil (Anker) gelegten  $N$  Windungen eine elektromotorische Kraft inducirt

$$E = \frac{N \cdot n}{60} \cdot \frac{2Z}{10^8} \quad \text{oder} \quad E = \frac{N \cdot n \cdot Z}{30 \cdot 10^8} \text{ Volt} \quad . . . \text{ I.}$$

Der ruhende (dauernde) Magnetismus (Schenkelmagnetismus) wird erzeugt durch von Strom durchflossene Windungen. Je grösser die magnetisirende Kraft, d. h. das Produkt von Windungszahl mal Stromstärke (in Ampère) — oder die Ampèrewindungen — desto stärker ist in derselben Vorrichtung der Magnetismus. Jede Verstärkung des erregenden Stromes erhöht den Magnetismus, jedoch ist der Grad der Verstärkung nicht proportional der Stromvergrößerung, ausser bei Abwesenheit von Eisen.

Die Zunahme des Magnetismus für (massives) Schmiedeeisen, Gusseisen und Stahl zeigen die Kurven  $A$ ,  $B$  und  $C$  (Fig. 1). Man kann aus denselben ersehen, wie viel Ampèrewindungen zur Erzeugung eines gewissen Magnetismus pro Quadratcentimeter =  $Z_{qcm}$ , für jedes Centimeter Kraftlinienlänge im Eisen, nothwendig sind, und zwar im Mittel, bei Verwendung von gutem Material.

Die Werthe sind auch in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

---

<sup>1)</sup> Ich vermeide absichtlich den unlogischen Ausdruck Anzahl Kraftlinien.

Magnetismus $Z_{qcm}$ pro Quadrat- centimeter	Gusseisen	Stahl	Schmiedeeisen
Ampèrewindungen pro Centimeter			
2000	2,4	10,5	1,95
3000	3,8	12,6	2,5
3500	4,9	13,5	2,7
4000	6,4	14,4	2,95
4500	8,3	15,3	3,2
5000	10,8	16,2	3,4
5500	13,8	17,2	3,65
6000	17,4	18,3	3,95
6500	21,8	19,5	4,3
7000	26,8	20,7	4,65
7500	32,7	22,1	5,1
8000	39,7	23,5	5,6
8500	48,6	25,0	6,2
9000	58,0	26,5	6,8
10000	—	30,4	8,4
11000	—	36,0	10,4
12000	—	44,3	13,1
13000	—	58,4	16,8
14000	—	—	22,2
15000	—	—	33,4
16000	—	—	51,5

Je höher das spezifische Gewicht  $s$ , desto besser im Allgemeinen das Material. Den Kurven liegen zu Grunde die Werthe:

Schmiedeeisen  $s = 7,72$

Gusseisen  $s = 7,34$

Stahl  $s = 7,82$ .

Für den Magnetismus der Luft gilt: Ampèrewindungen pro cm Länge

$$A_{cm} = 0,8 \cdot Z_{qcm} \dots \dots \dots \text{II.}$$

Um die für eine vollständige Vorrichtung nothwendige Anzahl Ampèrewindungen zu finden, hat man  $Z_{qcm}$  für jeden Theil einzeln festzustellen und die zugehörigen Werthe  $A_{cm}$  multiplicirt je mit der Kraftlinienlänge in dem betreffenden Theil (gemessen nach cm) zu einer Summe zu vereinigen. Im Allgemeinen ist nicht nur  $Z_{qcm}$ , sondern auch  $Z$  an den verschiedenen Stellen des magnetischen Kreislaufes innerhalb der Vorrichtung verschieden (Kraftlinienstreuung).

Für eine Gleichstrom-Dynamomaschine gelten nach Obigem folgende Gleichungen.




Fig. 1.

Geht durch eine Ankerwindung (d. h. bei Trommelanker durch den Gesamttankerquerschnitt, beim Ring durch den einfachen Ringquerschnitt) der Magnetismus  $Z_a$  hindurch, so ist bei der Gesamtwindungszahl  $N$ , der Tourenzahl  $n$  die elektromotorische Kraft (Spannung zwischen den Bürsten + Spannungsverlust im Ankerdraht)

$$E = \frac{N \cdot n \cdot Z_a}{30 \cdot 10^8} \text{ Volt.} \quad \text{III.}$$

Oder, wenn zwischen zwei Polmitten die Windungszahl  $N_e$  liegt und  $p$  die Polzahl bedeutet

$$E = \frac{N_e \cdot p \cdot n \cdot Z_a}{30 \cdot 10^8} \text{ Volt.} \quad \text{IV.}$$

Ist der Anker und die Tourenzahl gegeben, so folgt umgekehrt

$$Z_a = \frac{30 \cdot E \cdot 10^8}{N \cdot n} \quad \text{V.}$$

oder

$$= \frac{30 \cdot E \cdot 10^8}{N_e \cdot p \cdot n} \quad \text{VI.}$$

Der Gesamtmagnetismus pro magnetischen Kreislauf =  $Z_s$  im Schenkel ist stets grösser als  $Z_a$  in Folge der Kraftlinienstreuung. Bei guten Maschinen ist der mittlere Schenkelmagnetismus in jeder Schenkelpule zu setzen:

$$Z_s = 1,08 \cdot Z_a \quad (\text{bis } Z_s = 1,15 Z_a). \quad \text{VII.}$$

Sind die Längen der Kraftlinienstücke

$l_a$  im Anker,

$l_l$  in der Luft (Eisenabstand),

$l_s$  in den Schenkeln,

und ist ferner der Totalstrom der Maschine =  $J$  oder der Strom pro Windung  $J_e$ , so ist die erforderliche Zahl Ampèrewindungen

$$A = l_a \cdot A_{a(cm)} + l_l \cdot 0,8 \cdot Z_{l_{qcm}} + l_s \cdot A_{s(cm)} + \frac{R \cdot N \cdot J}{\rho^2} \quad \text{VIII.}$$

oder auch:

$$A = l_a \cdot A_{a(cm)} + l_l \cdot 0,8 \cdot Z_{l_{qcm}} + l_s \cdot A_{s(cm)} + R \cdot N_e \cdot J_e. \quad \text{IX.}$$

Hierin sind  $A_a$  und  $A_s$  die der Kurventafel entnommenen, zu den betreffenden  $Z_{qcm}$  gehörigen Werthe der Ampèrewin-

dungen pro Centimeter,  $Z_{l_{qcm}}$  der Magnetismus pro Quadratcentimeter im Spielraum und  $R$  ein variabler Faktor kleiner als 1, der die entmagnetisirende Rückwirkung des Ankerstromes darstellt und im Allgemeinen der Sicherheit wegen zu setzen ist

$$R = 0,6,$$

bei einzelnen Modellen jedoch kleiner ausfällt. Das Glied  $l_a \cdot A_{a(cm)}$  ist meist zu vernachlässigen.

Zweckmässig ist in Dynamos  $Z_{a_{qcm}} = \text{ca. } 10000$

und  $Z_{s_{qcm}} = \text{ca. } 4000 \text{ bis } 9000$   
(bei Gusseisen)

oder  $Z_{s_{qcm}} = 7000 \text{ bis } 10000$   
(bei Stahl).

Die Ermittlung der für das Eisen erforderlichen Ampèrewindungen kann auch durch folgende Rechnung geschehen.

Es gilt allgemein:

$$A = \Sigma Z \cdot w. \quad \text{X.}$$

Und

$$w = \frac{l}{q} \cdot c \cdot \varrho. \quad \text{XI.}$$

Für Schmiedeeisen ist

$$c = 0,00115,$$

für Gusseisen

$$c = \frac{1}{115},$$

für Stahl

$$c = 0,00344,$$

für die Luft

$$c = 0,8 \quad (q = 1),$$

$\varrho$  ist aus den folgenden Tabellen zu entnehmen und zwar ist für jeden Theil gesondert der Sättigungsgrad  $\sigma$  zu bestimmen.

Es ist im Mittel  $\sigma$  für Schmiedeeisen

$$\sigma = \frac{Z}{q \cdot 25000},$$

für Gusseisen

$$\sigma = \frac{Z}{q \cdot 20000},$$



für Stahl

$$\sigma = \frac{Z}{q \cdot 23000}.$$

Hierbei ist  $q$  jedesmal der betreffende Querschnitt.

## Schmiedeeisen.

$\sigma$	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,150	0,175	0,2	0,225	0,25
$q$	1,455	1,038	0,887	0,792	0,718	0,667	0,626	0,602	0,585	0,577

$\sigma$	0,275	0,3	0,325	0,35	0,375	0,4	0,425	0,45	0,475	0,5
$q$	0,577	0,588	0,607	0,639	0,679	0,722	0,780	0,840	0,908	1,000

$\sigma$	0,525	0,55	0,575	0,6	0,625	0,65	0,675	0,7	0,75	0,8
$q$	1,102	1,233	1,438	1,717	2,130	2,760	3,638	4,677	7,90	13,50

## Gusseisen.

$\sigma$	0,05	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25	0,275
$q$	0,177	0,138	0,137	0,147	0,167	0,193	0,224	0,266	0,313

$\sigma$	0,3	0,325	0,35	0,375	0,4	0,425	0,45	0,475	0,5
$q$	0,366	0,422	0,485	0,549	0,627	0,707	0,793	0,894	1,000

$\sigma$	0,525	0,55	0,575	0,6	0,625	0,65	0,675	0,7
$q$	1,151	1,339	1,559	1,813	2,138	2,480	2,847	3,228

## Stahl.

$\sigma$	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
$q$	1,983	1,427	1,127	0,973	0,890	0,880	0,853	0,857

$\sigma$	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
$q$	0,867	1,000	1,210	1,543	2,150	3,383	5,460

Für eine Dynamo gilt danach

$$A = (w_a + w_l) Z_a + w_s \cdot Z_s + R \cdot N_e \cdot J_e \quad . . . \text{XII.}$$

Statt

$$A = \Sigma Z \cdot w = \Sigma Z \frac{l}{q} \cdot c \cdot \rho$$

kann man auch schreiben

$$A = \Sigma Z_{qcm} \cdot l \cdot c \cdot \rho.$$

Sind zwei Kraftlinienwege von den Widerständen  $w_1$  und  $w_2$  (z. B. zwei Luftstrecken) parallel geschaltet, so ist ihr gemeinsamer Widerstand

$$w = \frac{w_1 \cdot w_2}{w_1 + w_2} \quad . . . \text{XIII.}$$

Für Wechselstrommaschinen gelten dieselben Beziehungen, jedoch mit der Beschränkung, dass von der Form der Induktionskurve bei gleichem Magnetismus die Leistung der Maschine wesentlich abhängt, und dass mit den besonderen Verhältnissen der Maschine sich deren Eigenschaften ändern. Die Formeln besitzen daher nicht allgemeine Gültigkeit, sondern es ändern sich die darin enthaltenen Konstanten je nach der Ausführungsart der Maschine. Die theoretisch am einfachsten zu behandelnde Sinuskurve findet sich sowohl für die Spannung als den Strom sehr selten und am allerwenigsten bei den besten Maschinen. Es kann im Allgemeinen gesetzt werden

$$Z_a = \frac{30 \cdot E \cdot 10^8}{0,6 \cdot N \cdot n}.$$

Der Faktor 0,6 ist event. abzuändern. Die Kraftlinienstreuung ist bei Wechselstrommaschinen bei gleicher Disposition meist erheblich grösser als bei Gleichstrom-Dynamos und ändert sich innerhalb jeder Periode; sie ist am grössten zur Zeit des Strommaximums. Ein Transformator nimmt annähernd den Maximal-Magnetismus an

$$Z = \frac{E \cdot 10^8}{2 \cdot N \cdot p \cdot 1,1},$$

worin  $p$  = Wechselzahl pro Sekunde ist und  $E$  und  $N$  für dieselbe Wicklung (primäre oder sekundäre) gelten. Bei demselben ist zweckmässig  $Z_{qcm} = \text{ca. } 4000 \text{ bis } 5000$ , doch ist der günstigste Magnetismus von der Verwendungsart abhängig.

In dem Anker jeder Dynamomaschine, bei Wechselstrom-maschinen auch mehr oder weniger in den Schenkeln, sowie in Transformatoren, überhaupt in jedem Maschinentheil, dessen Magnetismus sich häufig ändert, wird eine gewisse Energie verbraucht. Der Verlust wird zum Theil dadurch bedingt, dass in dem Eisen Foucault-Ströme entstehen, zum Theil durch die mit dem Namen Hysteresis belegte Arbeit der Ummagnetisierung. Die Hysteresis pro Cyklus und cbcm Eisen folgt nach Steinmetz in absolutem Maass ausgedrückt dem Gesetze

$$V = \eta \cdot B^{1,6} \quad [B = Z \text{ cm}].$$

Oder es gehen pro kg Eisen an Watt verloren, wenn  $p$  Polwechsel pro Sekunde stattfinden, und  $s$  = spec. Gewicht

$$V = \frac{p \cdot \eta \cdot B^{1,6}}{2 \cdot s \cdot 10000} \text{ Watt.}$$

Der Faktor  $\eta$  hängt von der Qualität des Eisens ab und kann im Mittel gesetzt werden = 0,0033.

### Die verschiedenen Grundtypen von Gleichstrom-Maschinen.

In der Mannigfaltigkeit der im Dynamobau vorhandenen Formen erkennt man eine beschränkte Anzahl von Grundtypen, auf welche sich alle zweckmässig ausgeführten Konstruktionen zurückführen lassen. Im Folgenden sollen die Unterschiede dieser Typen festgestellt werden.

Es ist schon öfters und von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Vergleich zweier elektrischer Maschinen, welche aus verschiedenen Fabriken hervorgegangen sind, sich sehr schwer durchführen lässt. Mehrere Gründe gestatten einen vollkommenen Vergleich im Allgemeinen nicht, wenn aber der Vergleich nicht vollkommen ausfällt, besitzt er eben nur bedingten Werth. Abgesehen von äusseren Eigenschaften, welche in der Form, Raumbeanspruchung, dem Gewicht, leichter Zugänglichkeit für Bedienung und Reparaturen, gegen Beschädigung schützendem Bau etc. begründet sind, und welche von dem Techniker beurtheilt werden können, und abgesehen vom Preise, welcher von dem Abnehmer in

Rücksicht gezogen werden kann, bleiben nur die elektrischen und magnetischen Eigenschaften für den Vergleich.

Ein Abwägen dieser Punkte jedoch bei zwei beliebigen Maschinen gegeneinander ist aus dem Grunde ganz unmöglich, weil die Fabriken bei Herstellung ihrer Dynamos nicht nur verschiedene Formen anwenden, sondern weil auch jeder Konstrukteur seine eigenen Normen über Wirkungsgrad, Beanspruchung durch Wärmewirkung und Fähigkeit der Maschine, mehr als vorgeschrieben zu leisten, zu Grunde legt.

Wenn wir demnach einen richtigen Vergleich zwischen mehreren Anordnungsarten bei Dynamos anstellen wollen, so dürfen wir nicht — wenigstens nicht, ohne dass sich Identität der Bedingungen nachweisen lassen sollte — beliebige Exemplare von Maschinen wählen, sondern müssen uns erst solche verschiedener Art unter Zugrundelegung von bestimmten Normen konstruieren. Es hängt daher mit obiger Aufgabe diejenige eng zusammen, Mittel und Wege zu schaffen, um Dynamos bekannter Formen für jede Leistung, jeden Wirkungsgrad, jede Beanspruchung mit Leichtigkeit ausführen zu können.

Durch die im vorigen Abschnitt besprochenen Untersuchungen über die magnetischen Eigenschaften des Eisens sind wir in den Stand gesetzt, die Grundlagen für den Vergleich festzulegen und durch Rechnung die einzelnen Theile und Faktoren einer Maschine zu bestimmen. Wollte man jedoch die oben ausgesprochene Aufgabe in ihrer ganzen Ausdehnung zu lösen versuchen, so würde man bald in Verlegenheit kommen, da eine allgemeine Lösung ohne jede Voraussetzung nicht möglich ist.

Die Ansprüche aber, welche man neuerdings an die Güte einer elektrischen Maschine stellt, sind so bestimmte, dass es uns gestattet sein dürfte, ganz genaue Voraussetzungen über den Wirkungsgrad sowie die Beanspruchung des Materials zu machen.

Es sollen daher im Folgenden möglichst allgemein gefasste Berechnungen von Gleichstrom-Maschinen durchgeführt werden, im Verlaufe derselben wird jedoch die Einführung eines zahlenmäßig festgesetzten Wirkungsgrades, sowie die der Voraussetzung nothwendig werden, dass die Maschinen im Stande sein sollen, eine Steigerung der Leistung ohne Schwierigkeit zu gestatten.

Es ist sehr wichtig, sich den Einfluss dieser Bedingungen

von vornherein klar zu machen und denselben im späteren vor Augen zu behalten, denn man kann an der Hand dieser Einsicht leicht erkennen, dass die Verhältnisse sich mit dem Wirkungsgrade und mit der Beanspruchung in so hohem Grade ändern, dass Vergleiche von Dynamos von verschiedenem Wirkungsgrade und verschiedenem Grade der Beanspruchung auf Leistung, wie solche in manchen Zeitschriften angestellt werden, eher geeignet sind, die Thatsachen zu verdunkeln, als zu beleuchten. Ein Hauptfehler jener Zusammenstellungen ist es, dass auf die Grösse der Maschinen häufig gar keine Rücksicht genommen wird. Es ist nun aber üblich — ob mit oder ohne Grund, ist eine Frage für sich — den Maschinen für geringere Leistungen einen kleineren Wirkungsgrad zu geben, als denjenigen für höhere Leistung; deswegen sind aber schon Vergleiche ohne Rücksicht auf die absolute Leistung unzulässig.

Wir werden den nachstehenden Rechnungen einen durchweg gleich hoch gehaltenen elektrischen Wirkungsgrad zu Grunde legen. Ob es gerechtfertigt ist, dies zu thun, dafür kommt folgender Umstand in Betracht.

Es ist durchaus möglich, auch kleinere Maschinen von hohem, elektrischem Wirkungsgrade zu bauen. Zweierlei aber ist die Folge dieser Ausführung. Die Maschinen für kleine Leistung werden nicht so viel kleiner und noch weniger so viel billiger als diejenigen höherer Leistung, wie dies jetzt üblich ist, und ausserdem fällt die Tourenzahl grösser aus. Der ausschlaggebende Faktor wird im Allgemeinen der Preis sein; wir finden aus diesem Grunde kleine Maschinen mit wirklich hohem Wirkungsgrade sehr selten, obgleich für Zwecke der Kraftübertragung gerade kleine Motoren (Dynamos) hauptsächlich verwendbar sind, und ein schlechter Wirkungsgrad sich in diesem Falle immer rächt.

Wegen dieser nur auf den Preis gestützten Begründung mag es gerechtfertigt erscheinen, wenn wir hier von allen Maschinen denselben elektrischen Wirkungsgrad von etwa 0,9 verlangen werden. Einen Vergleich der verschiedenen Konstruktionen werden wir dann auf Grund einer mittleren Maschinengrösse durchführen.

Bezüglich der Beanspruchung auf Wärme wird die Rechnung noch freie Hand lassen, insofern die Anzahl Ampère pro



Quadratmillimeter Drahtquerschnitt im Anker beliebig eingesetzt werden kann. Es ist jedoch hierbei zu berücksichtigen, dass, wie hinreichend bekannt, die Beanspruchung in Folge der Wärmewirkung nicht durch die Belastung des Drahtes durch Ampère pro Quadratmillimeter gemessen wird. Setzen wir aber fest, dass der Anker bei der hier in Frage kommenden mittleren Spannung stets nur eine Drahtlage (oder deren Aequivalent) erhält, so wird jede der hier zu besprechenden Arten nahezu gleich stark beansprucht werden, falls die Ampère-Belastung des Drahtes gleich gross gewählt wird, denn wir haben, streng genommen, bei Dynamoankern nicht mehr einzelne Drähte, sondern kühlende Ankeroberflächen zu betrachten. Es darf hierbei nicht übersehen werden, dass man nur dann eine Berechtigung hat, von nur einer Drahtlage zu sprechen, wenn der Draht rund ist. Wendet man Façondraht an, so kann man jede beliebige Disposition erhalten, die Bezeichnung „eine Drahtlage“ verliert daher dann vollkommen ihre Bedeutung.

Für die magnetische Beanspruchung diene uns endlich die Forderung als Bedingung, dass es sich um gewöhnliche Dynamos von beispielsweise 110 Volt Klemmenspannung handle, welche jedoch so gebaut sein sollen, dass sie noch ein namhaftes Mehr an Spannung bei geringerer Stromstärke hergeben können zum Laden von Akkumulatoren oder zur Speisung von Fernleitungen in städtischen Leitungsnetzen, welche mit hohem Verlust berechnet sind.

Sättigungsgrade des Eisens, wie dieselben in früherer Zeit zuweilen angenommen sind, nämlich ein Magnetismus 14000 pro Quadratcentimeter bei Schmiedeeisen und 10000 bei Guss, sind daher in unserem Falle als unanwendbar auszuschliessen. Vielmehr wird sich, aus Betrachtungen der magnetischen Widerstandskurven abgeleitet und in der Praxis bestätigt, eine normale Ankersättigung von etwa  $\sigma = 0,4$  und eine Schenkelsättigung von etwa  $\sigma = 0,3$  empfehlen. Dieser Werth darf bei Zwischenlegung von Eisen zwischen die Ankerwindungen, z. B. Nuthenanker, etwas erhöht werden, da in diesem Falle die Kraftlinienstreuung geringer ausfällt.

Die gebräuchlichen Formen der besseren Dynamos lassen sich, wie oben erwähnt, in wenige Unterabtheilungen theilen, falls man kleinere Unterschiede unbeachtet lässt, welche nur äusser-

licher Natur sind. Es sollen daher behandelt werden: Maschine Lahmeyer'scher Form (Gebr. Naglo etc.), und zwar mit Quadrat- oder länglicher Trommel ohne und mit Nuthen; Ringmaschine mit Aussenpolen nach Art der Beringer'schen Anordnung mit Nuthen oder Lochanker (O. L. Kummer & Co.); Trommelmaschine ohne Nuthen mit Hufeisenmagnet, Form Edison, Siemens & Halske, Kapp etc.; Innenpolmaschine, Form Siemens & Halske etc.

Die nahezu bekannten Kraftlinienstreuungen sollen in Procenten des Maximums gesetzt werden für Lahmeyer  $S=15$  ohne Nuthen,  $S=12$  mit Nuthen; Aussenpolringmaschine  $S=12$  bis 15; Hufeisenmagnet mit Trommel  $S=20$ ; Innenpole  $S=20$ .

Der Gang der Rechnung wird der folgende sein. Die Bestimmung über die Belastung des Ankerdrahtes giebt die Drahtdicke, der elektrische Wirkungsgrad den Widerstand der Ankerwicklung; dadurch ist die Trommel bestimmt, mit Hülfe üblicher oder zweckmässiger Normen. Die Trommelgrösse bestimmt den Gesamtmagnetismus und die Schenkel (diese nahezu). Daraus folgt die Tourenzahl. Der Luftwiderstand ergibt sich aus den Dimensionen; das Verhältniss von Eisen zu Luftwiderstand ist empirisch festgestellt. Unter Einführung eines Sicherheitsfaktors folgt hieraus die Anzahl der erforderlichen Ampèrewindungen. Die Schenkelwicklung (Nebenschluss) ist nach dem elektrischen Wirkungsgrade und den Ampèrewindungen, sowie der Schenkeldicke zu berechnen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die genannte Normirung der Nebenschlussdimensionen die Belastung des Nebenschlussdrahtes eine zufällige Grösse werden lässt, es demnach ebenso gut vorkommen kann, dass der Draht sehr schwach, wie dass er überbelastet wird.

Gegen jene übrigens nicht nachtheilige Eigenschaft lässt sich nichts machen (ausser durch Verschlechterung des Wirkungsgrades, was hier ausgeschlossen ist); dieser Fall zwingt uns jedoch, falls die Beanspruchung des Drahtes ein gewisses Maass überschreitet, den Wickelungsraum zu vergrössern; der Drahtdurchmesser für den Nebenschluss bleibt unter Beibehaltung der Wickelhöhe derselbe. Bei mässiger Spulengrösse ist eine Belastung mit 2 bis 3 Ampère pro Quadratmillimeter zweckmässig, eine Belastung unter 2 Ampère ist nicht immer vor-

theilhaft, da die Spule dabei viel grösser wird, ein Umstand, der die Temperatur oft mehr erhöht als eine starke Belastung. Durch Anbringen von Löchern in den Manschetten und durch einen dunklen, matten Anstrich kann man ausserdem wesentlich helfen, indem die „äussere“ Wärmeleitungsfähigkeit blankes Metall für die Manschetten am ungeeignetsten erscheinen lässt.

Die Grösse des Wickelraumes für Compound-Maschinen oder für direkte Wickelung ist natürlich dieselbe wie für Nebenschluss.

Eine Ungenauigkeit steckt in der Grösse des Eisenwiderstandes, da das Verhältniss desselben zum Luftwiderstande nicht bei jeder Maschinengrösse dasselbe ist; doch ist dieser Einfluss nicht von Belang, da eine Nachrechnung der durch die Gleichungen gegebenen Maschine und kleine Aenderungen an derselben leicht durchgeführt werden können und wir ohnehin einen Ueberschuss an Ampèrewindungen aufwenden. Das Verhältniss selbst aber ist einer mittleren Grösse entnommen. Unter den gemachten Voraussetzungen wird es auch nöthig sein, den kleineren Maschinen wegen der zu grossen Breite der Schenkelspulen entweder angesetzte Polenden (Fig. 3) oder, ohne solche, eine höhere Tourenzahl zu geben (Fig. 8), oder noch einfacher die Nebenschlussdrahtstärke etwas grösser als berechnet zu nehmen.

Wird beabsichtigt, den unter Benutzung der mitgetheilten Methode zu konstruirenden Maschinen eine höhere magnetische Sättigung zu geben, indem man auf eine Mehrleistung verzichtet, so hat man nur nöthig, in der Aufstellung der Gleichungen die betreffenden Faktoren zu ändern, muss jedoch bedenken, dass sehr bald eine Grenze erreicht ist, weil die Streuung dabei wächst. Der Kupferaufwand nimmt dadurch natürlich stark zu. Dasselbe erreicht man zum Theil, indem man die Maschinen so viel langsamer laufen lässt, als der vorhandene Ueberschuss an Ampèrewindungen gestattet.

Das Methodische der hier durchgeführten Rechnung dürfte sich darin ausdrücken, dass die nach derselben erhaltenen Maschinen derselben Form alle unter gleichen magnetischen Bedingungen arbeiten, die Tourenzahl daher als etwas Sekundäres erscheint, und dass jede Maschine die kleinste, unter jenen Bedingungen herstellbare ist.

Will man nun eine geringere Tourenzahl bei demselben elektrischen Wirkungsgrade erhalten, so ist für die Belastung des Ankerdrahtes eine kleinere Zahl einzusetzen.

Daraus folgt aber, dass bei denjenigen Maschinen gleicher Art, welche in der Praxis bei gleichem Materialaufwand mit geringerer Tourenzahl laufen sollen oder laufen, jene Tourenzahl nur durch einen geringeren elektrischen Wirkungsgrad erkauft werden kann.

Die Tourenzahl verdient überhaupt nicht die Berücksichtigung, welche man derselben jetzt gewöhnlich angedeihen lässt. Nur sobald direkte Kuppelung mit dem Motor verlangt wird, ist sie entscheidend. Hierüber soll uns eine kritische Betrachtung der gewonnenen Ergebnisse am Schlusse dieses Abschnittes sowie im Kapitel über Hysteresis belehren, indem wir die auf dieser für alle Formen gleichen Grundlage gewonnenen, wie man sagen könnte, natürlichen Tourenzahlen vergleichen.

### **Lahmeyer: Quadrattrommel ohne Nuthen.**

Seite *a*. Eine Drahtlage.

Auf ein Kollektorsegment entfallen für gewöhnlich mehrere (2 bis 3) Windungen des Ankerdrahtes. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes und der praktischen, durch die Anhäufung der Drähte an der Achse und durch die Zuführungen zum Kollektor bedingten Grössenverhältnisse finden wir die Länge einer Windung im Mittel

$$l = 5 a.$$

Inducirende Drahtlänge, wenn  $N$  Windungen

$$L = \frac{N \cdot 5 a}{2}.$$

Alle *Maschinendimensionen* messen wir in sämtlichen zu beschreibenden Fällen, wie üblich, in *Millimeter*. Wenn daher  $q$  Querschnitt,  $g$  Durchmesser des nackten,  $g'$  des besponnenen Drahtes,  $\kappa$  Leistungsfähigkeit des warmen Drahtes (im konventionellen Maasssystem bezogen auf  $m$ ,  $qmm$ , Ohm), so ist die Anzahl der Windungen

$$N = \frac{\pi a}{2 g'},$$

und der Widerstand des Ankers

$$\begin{aligned} w_a &= \frac{L}{2q \cdot x \cdot 1000} \quad \text{oder, da } q = \frac{\pi g^2}{4} \\ &= \frac{N 5 a \cdot 2}{2 \pi g^2 \cdot x \cdot 1000} \\ &= \frac{\pi a^2 \cdot 5}{\pi g^2 \cdot x \cdot 1000 \cdot 2 g'} . \end{aligned}$$

Setzen wir das Verhältniss des Drahtdurchmessers mit Bespinnung zu dem Durchmesser des nackten Drahtes

$$\frac{g'}{g} = \alpha ,$$

so wird

$$w_a = \frac{a^2}{x \cdot g^3 \cdot 400 \cdot \alpha} ,$$

woraus folgt

$$\alpha^2 = 400 \cdot w_a \cdot x \cdot \alpha \cdot g^3 .$$

Nehmen wir weiter die Belastung des Ankerdrahtes zu  $\beta$  Ampère pro Quadratmillimeter an, so ist, falls  $J$  der Ankerstrom,

$$\frac{\pi g^2}{4} \cdot \beta = \frac{J}{2} ,$$

folglich

$$g^2 = \frac{2J}{\pi \beta} .$$

Die Länge der Polfläche, gemessen längs der Peripherie der Trommel, ist zu nehmen

$$\sim \frac{5}{4} a ,$$

so dass der Querschnitt der Luft für die Kraftlinien wird

$$q_l = \frac{5}{4} a^2 .$$

Das magnetische Feld erhält zweckmässig den Magnetismus etwa 4000 pro Quadratcentimeter, folglich beträgt gemäss der Angabe der Dimensionen in Millimeter der Gesamtmagnetismus im Anker

$$Z_a = \frac{5}{4} a^2 \cdot 40 = 50 a^2 .$$

Die Sättigung der Schenkelenden wird  $\sigma_s = 0,25$ .

Die im Anker inducirte elektromotorische Kraft finden wir zu:

$$E = \frac{n \cdot N \cdot Z_a \cdot 2}{60 \cdot 10^8},$$

wo  $n$  die Tourenzahl bedeutet.

Hieraus ergibt sich

$$n = \frac{30 \cdot 10^8 E}{N \cdot Z_a}$$

und nach obigem Ausdruck für  $Z_a$

$$n = \frac{30 \cdot 10^8 \cdot E}{N \cdot 50 a^2}$$

und weiter

$$n = \frac{30 \cdot 10^8 \cdot E \cdot 2 g'}{50 a^2 \cdot \pi a}$$

$$n = 120\,000\,000 \frac{E g'}{\pi a^3}$$

oder

$$n = 120 \cdot \frac{E \cdot g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}.$$

Wir haben nun noch besondere Festsetzungen über den elektrischen Wirkungsgrad einzuführen. Bei einer guten Maschine darf derselbe bei voller Belastung nicht unter 0,9 sein. Wir bestimmen daher, dass sein soll der Widerstand des Ankers

$$w_a = \frac{0,06 E_p}{J},$$

der Strom im Nebenschluss (Nebenschlussmaschine)

$$J_n = 0,03 J.$$

Bei dieser Anordnung gehen etwa 6 % der Energie im Anker, 3 % im Schenkel verloren.

Der Widerstand des Nebenschlusses ergibt sich

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J}.$$

Die mittlere Windungslänge der Schenkelwicklung kann ausgedrückt werden durch

$$l_n = 4 a \cdot \gamma,$$

wobei  $\gamma = 1,3$  bis  $1,5$  zu setzen ist.

Sind  $A$  Ampèrewindungen erforderlich, so erhalten wir die Windungszahl

$$W = \frac{A}{J_n} = \frac{A}{0,03 J}.$$

Die Höhe der Wickelung sei  $h$ , die Breite jeder Spule  $b$ , so ist

$$W = \frac{2 b \cdot h}{g_n'^2},$$

$g_n'$  Dicke des besponnenen Nebenschlussdrahtes.

Folglich, wenn  $g_n' = \alpha_1 g_n$ , ist

$$b = \frac{W \cdot g_n'^2 \cdot \alpha_1^2}{2 h} = \frac{A \cdot g_n'^2 \cdot \alpha_1^2}{0,06 \cdot J \cdot h} \quad (h = 0,3 a).$$

Der Widerstand des Nebenschlusses lässt sich weiter ausdrücken

$$w_n = W \cdot \frac{l_n}{1000} \cdot \frac{4}{\pi g_n'^2 \cdot x},$$

es war aber auch

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J},$$

folglich wird

$$\frac{E_p}{0,03 J} = \frac{A}{0,03 J} \cdot \frac{4 a \gamma \cdot 4}{1000 \cdot \pi g_n'^2 x}$$

$$g_n'^2 = \frac{A \cdot 16 a \gamma}{1000 \pi E_p \cdot x} \quad (\gamma = 1,4).$$

Zur Berechnung der aufzuwendenden Ampèrewindungen, welche in obigen Ausdrücken vorkommen, haben wir annähernd

$$A = Z_a \cdot (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J,$$

wobei der Faktor  $F_s$  von der Streuung herrührt,

$$= 50 a^2 (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J.$$

Setzen wir voraus, dass das Eisen der Trommel mit 1,5 mm dicker Isolation (Pressspahn, Leinwand etc.) belegt wird, und dass 2,5 mm Luftzwischenraum zwischen Anker und Schenkel genügen, so wird der Eisenabstand  $g' + 4$  und somit der magnetische Luftwiderstand

$$w_l = 0,8 \cdot \frac{(g' + 4) \cdot 2 \cdot 10}{\frac{5}{4} a^2} = \frac{64 (g' + 4)}{5 a^2} = \frac{12,8 (g' + 4)}{a^2},$$

und da annähernd gesetzt werden kann:

$$F_s \cdot w_e = 0,4 w_l,$$

unter Einführung eines Sicherheitsfaktors 1,25 für die Steigerung der Spannung

$$A = 1,25 \cdot 50 \cdot a^2 \cdot 1,4 \cdot \frac{12,8 (g' + 4)}{a^2} + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$A = 1100 (g' + 4) + \frac{N}{8} \cdot J.$$

### Berechnung einer Quadrattrommelmaschine.

(Fig. 2 u. 3.)




Fig. 2.




Fig. 3.

Maassstab 6:100.

Für  $J = 100$

$E_p = 110$

$\beta = 6$



$$g^2 = \frac{200}{6 \cdot \pi} = 10,6$$

$$g = 3,26 \sim 3,3 \quad g' = 1,4 \cdot 3,3 \sim 4,6$$

$$w_a = \frac{0,06 \cdot 110}{100} = 0,066$$

$$a^2 = 400 \cdot 0,066 \cdot 50 \cdot 1,4 \cdot 3,3^3 \quad N = \frac{\pi \cdot 260}{9,2} = \frac{816,4}{9,2} = 88,8$$

$$= 26,4 \cdot 70 \cdot 35,9 = 66343,2 \quad N \sim 90$$

$$a \sim 260$$

$$\text{Luft } 8,6 \text{ mm}$$

$$n = \frac{120000000 \cdot 116 \cdot 4,6}{\pi \cdot 260^3} \quad w_n = 36,6 \text{ Ohm}$$

$$n = 1150 \text{ (mit Polansätzen).}$$

$$J_n = 0,03 J = 3$$

$$A = 1100 \cdot 8,6 + \frac{90}{8} \cdot 100$$

$$= 10580$$

$$A \sim 11000$$

$$b = \frac{11000 \cdot g_n^2 \cdot 1,3^2}{0,06 \cdot 100 \cdot 0,3 \cdot a}$$

$$h = 78$$

$$g_n^2 = \frac{11000 \cdot 16 \cdot 260 \cdot 1,4}{1000 \cdot \pi \cdot 110 \cdot 55} = 3,37 \quad g_n \sim 1,8$$

$$b = \frac{11000 \cdot 3,37 \cdot 1,63}{6 \cdot 78} = 129,3 \quad b \sim 130.$$

### Durchrechnung der Quadrattrommel für 100 Amp.

$$z_a = 50 a^2 = 3380000$$

$$\text{Anker: } q = 2 \cdot 8 \cdot 26 \cdot 0,8 = 333 \quad \text{Max.} = 333 \cdot 25000 = 8325000$$

$$l = 24$$

$$\sigma_a = \frac{3380000}{8325000} = 0,4 \quad e_a = 0,72$$

$$\text{Polstück: } l = 17 \cdot 2 = 34$$

$$\text{Max.} = 676 \cdot 20000 = 13420000$$

$$q = 676$$

$$\sigma_p = \frac{3720000}{13420000} = 0,28 \quad e_p = 0,31$$

$$\text{Seitenplatten: } l = 2 \cdot 27 = 54$$

$$\text{Max.} = 660 \cdot 20000 = 13200000$$

$$q = 60 \cdot 11 = 660$$

$$\sigma_s = \frac{4000000}{13200000} = 0,3 \quad e_s = 0,37$$

## 22 Berechnung einer Quadrattrommelmaschine ohne Nuthen.

Bodenplatte:  $l = 69$

$$\text{Max.} = 650 \cdot 20000 = 13000000$$

$$q = 10,5 \cdot 60 + \\ + d \sim 650$$

Luft:  $l = 2 \cdot 0,86$

$$\sigma_b = \frac{3380000}{13000000} = 0,26 \quad e_b = 0,28$$

$$q = \frac{4,5}{4} \cdot 26^2 = 760$$

$$w_t = \frac{1,38}{760} = 0,00182$$

$$w_t \cdot 3380000 = 6160$$

$$w_a = \frac{24}{333} \cdot 0,72 \cdot 0,00114 = 0,000058$$

$$w_a \cdot 3380000 = 196$$

$$w_p = \frac{34}{676} \cdot 0,31 \cdot 0,0087 = 0,000132$$

$$w_p \cdot 3720000 = 490$$

$$w_s = \frac{54}{660} \cdot 0,37 \cdot 0,0087 = 0,000260$$

$$w_s \cdot 4000000 = 1040$$

$$w_b = \frac{69}{650} \cdot 0,28 \cdot 0,0087 = 0,000260$$

$$w_b \cdot 3380000 = 879$$

$$w_e = 0,000710$$

$$A^1 = 8765$$

$$\frac{N}{8} \cdot J = 1120$$

$$A = 9885$$

$$w_e = 0,39 w_t$$

## Berechnung einer Quadrattrommelmaschine ohne Nuthen. (Fig. 4 u. 5.)




Fig. 4.




Fig. 5.

Maassstab 6 : 100.

$$J = 500 \quad g^3 = \frac{1000}{\pi \cdot 6} = 53,2 \quad w_a = \frac{0,06 \cdot 110}{500} = \frac{6,6}{500} = 0,0132$$

$$E = 110 \quad g \sim 7,5 \quad g' = 9,75$$

$$\beta = 6 \quad a^2 = 400 \cdot 0,0132 \cdot 50 \cdot 1,3 \cdot 422 \\ = 144840$$

$$a = 381 \sim 380$$

$$N = \frac{\pi \cdot 380}{19,50} = 61,2 \sim 62$$

$$n = \frac{120000000 \cdot 116 \cdot 9,75}{\pi \cdot a^3} \sim 799 \quad \text{Luft } 13,75$$

$$A = 1100 \cdot 13,75 + \frac{62}{8} \cdot 500 = 18980 \sim 19000$$

$$g_n^2 = \frac{19 \cdot 16 \cdot 380 \cdot 1,4}{\pi \cdot 110 \cdot 55} = 8,51$$

$$g_n \sim 2,9$$

$$b = \frac{19000 \cdot 8,51 \cdot 1,3^2}{0,06 \cdot 500 \cdot 0,3 \cdot 380} = 80,2 \sim 80 \text{ geändert in } 100.$$

### Quadrattrommel 500 Amp.

$$Z_a = 50 \quad a^2 = 7242000$$

$$\text{Anker: } q = 12 \cdot 38 \cdot 2 \cdot 0,8 \quad \text{Max.} = 730 \cdot 25000 = 18250000 \\ = 912 \cdot 0,8 = 730$$

$$l = 36 \text{ cm}$$

$$\sigma_a = \frac{7242000}{18250000} = 0,4 \quad \varrho_a = 0,72$$

$$\text{Polstück: } l = 15 \cdot 2 = 30$$

$$\text{Max.} = 1448 \cdot 20000 = 28960000$$

$$q = 1448$$

$$\sigma_p = \frac{8000000}{28960000} = 0,28 \quad \varrho_p = 0,31$$

$$\text{Seitenplatten: } l = 2 \cdot 38 = 76$$

$$\text{Max.} = 1440 \cdot 20000 = 28800000$$

$$q = 90 \cdot 16 = 1440$$

$$\sigma_q = \frac{8700000}{28800000} = \sigma_s = 0,3 \\ \varrho_s = 0,37$$

$$\text{Bodenplatte: } l = 80$$

$$\text{Max.} = 1400 \cdot 20000 = 28000000$$

$$q = 90 \cdot 12,6 + d \sim \\ \sim 1400$$

$$\sigma_b = \frac{7242000}{28000000} = 0,26 \quad \varrho_b = 0,28$$

$$\text{Luft: } l = 1,375 \cdot 2 = 2,75$$

$$q = \frac{5}{4} \cdot 1448 = 1810$$

$$w_t = \frac{0,8 \cdot 2,75}{1810} = 0,00122$$

$$w_a = 0,00114 \cdot 0,72 \cdot \frac{36}{730} = 0,000040 \quad w_e = 0,34 w_t$$

$$w_p = 0,0087 \cdot \frac{30}{1448} \cdot 0,31 = 0,000056$$

$$w_s = 0,0087 \cdot 0,37 \cdot \frac{76}{1440} = 0,00017$$

$$w_b = 0,0087 \cdot 0,28 \cdot \frac{80}{1400} = 0,00014$$


---


$$w_e = 0,00041.$$

### Quadrattrommel mit Nuthen, zwei Drahtlagen.

$a$  bedeutet hier wieder die Quadratseite, doch wird der Kreis mit Durchmesser  $a$  durch die Nuthen um etwas mehr als 1,5  $g$  nach aussen überragt,  $a$  ist daher in diesem Falle keine Aussendimension, sondern der Kreisdurchmesser, welcher durch die innere Drahtlage bestimmt ist.

Länge einer Windung im Mittel

$$l = 5 a.$$

Inducirende Drahtlänge, wenn  $N$  Windungen,

$$L = \frac{N \cdot 5 a}{2}.$$

Wie früher ist ferner

$$w_a = \frac{N \cdot 5 a \cdot 2}{2 \cdot \pi g^2 \cdot x \cdot 1000}.$$

Für die Stärke der Nuthenkanten kann als Regel gelten, dass dieselben nicht geringeren Eisenquerschnitt besitzen dürfen als das Ankereisen selbst. Bei angemessener Breite der Ankerblechringe ist das Verhältniss derselben zum Radius etwa = 0,64.

Umfasst wird von den Polen das Peripheriestück  $\frac{5}{4} a$ .

Ist nun  $\zeta$  das Verhältniss der bei der Nuthung stehen gebliebenen Peripherielänge zur Peripherie selbst, so folgt

$$\zeta \cdot \frac{5}{4} a = 0,64 \cdot a,$$

woraus sich ergibt

$$\zeta = 0,512.$$

Wir setzen daher fest

$$\zeta \sim 0,52,$$

folglich das Verhältniss der für den Draht verfügbaren zur wirklichen Peripherielänge  $\sim 0,48$ .

Die Anzahl der Windungen (zwei übereinander, entsprechend einer gewöhnlichen Drahtlage) auf dem Anker wird somit

$$N = \frac{\pi \cdot a \cdot 0,48}{g'}.$$

Der oben aufgestellte Ausdruck für  $w_a$  nimmt daher die Form an

$$w_a = \frac{\pi \cdot a \cdot 0,48 \cdot 5 a}{g' \cdot \pi g^2 \cdot x \cdot 1000}$$

oder, wenn wieder  $\frac{g'}{g} = \alpha$  gesetzt wird,

$$w_a = \frac{2,40 \cdot a^2}{g^3 \cdot x \cdot \alpha \cdot 1000},$$

woraus folgt:

$$a^2 = 417 \cdot w_a \cdot x \cdot \alpha \cdot g^3.$$

Bezüglich der Ausrechnung dieses Werthes von  $a$  ist noch zu bemerken, dass es von der Ansicht des Konstrukteurs über die Erfordernisse der Isolation abhängt, ob man für  $\alpha$  hierbei denselben Werth einsetzen will, wie in die entsprechende Gleichung des vorigen Abschnittes, oder, wie es jedenfalls mehr Sicherheit bietet, einen grösseren, mit Rücksicht auf verstärkte Isolation (dreifache Bessinnung oder Papier oder dergl.).

Wie früher ist

$$g^2 = \frac{2 J}{\pi \beta}.$$

Der Luftwiderstand besteht streng genommen aus zwei parallel geschalteten Widerständen, demjenigen zwischen den Nuthenkanten und dem Polstück und demjenigen zwischen Nuthenboden und Polstück, vorausgesetzt, dass die Nuthen aussen (magnetisch) offen sind. Bei Umwicklung der fertigen Trommel mit Eisendraht oder bei Anwendung eines Loch-

ankers reducirt sich der Werth noch weiter. Wir unterscheiden daher zwei Fälle.

### 1. Offene Nuthen.

Als Spielraum zwischen Anker und Polfläche genüge 2 mm für eine etwaige Bandage werde die Polbohrung nur hier vergrößert, dann können wir annehmen, dass der Luftwiderstand sich im Verhältniss

$$\epsilon \text{ im Mittel} = 0,8$$

durch die besagte Parallelschaltung vermindert.

Es ist aber für die Nuthenkanten:

$$q_l = 0,52 \cdot \frac{5 a^2}{400} = 0,0065 a^2.$$

Folglich der wirkliche Luftwiderstand

$$w_l = \frac{\epsilon \cdot 0,16}{0,0065 \cdot a^2} \cdot 2.$$

Das magnetische Feld erhält zweckmässig den Magnetismus 5000 pro *qcm*, folglich beträgt der Gesamtmagnetismus im Anker

$$Z_a = \frac{5}{4} a^2 \cdot 50$$

$$Z_a = \frac{250}{4} \cdot a^2.$$

Die im Anker inducirte elektromotorische Kraft ist

$$E = \frac{n \cdot N \cdot Z_a}{30 \cdot 10^8}$$

und die Tourenzahl

$$n = \frac{30 \cdot 10^8 \cdot E}{N \cdot Z_a} = \frac{30 \cdot 10^8 \cdot E \cdot 4}{N \cdot 250 \cdot a^2},$$

nach obigem Ausdruck für *N*

$$n = \frac{30 \cdot 10^8 \cdot E \cdot 4 \cdot g'}{250 a^2 \cdot \pi \cdot a \cdot 0,48}$$

$$n = \frac{10^8 \cdot E \cdot g'}{\pi \cdot a^3}$$

oder:

$$n = \frac{100 \cdot E g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}.$$

## 2. Lochanker.

Der äussere Spielraum betrage wieder 2 mm, so wird der Luftwiderstand sein

$$w_l = 0,8 \cdot \frac{0,2 \cdot 400}{5 \cdot a^2} \cdot 2$$

$$w_l = \frac{25,6}{a^2}.$$

Die Tourenzahl ist wie früher

$$n = \frac{10^8 \cdot E \cdot g'}{\pi \cdot a^3} = \frac{100 \cdot E \cdot g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}.$$

Beide Fälle:

Die Festsetzungen über den Wirkungsgrad ergeben wieder

$$w_a = \frac{0,06 \cdot E_p}{J}$$

und

$$J_n = 0,03 J.$$

Weiter

$$b = \frac{A \cdot g_n^2 \cdot \alpha_1^2}{0,06 \cdot J \cdot h}$$

und

$$g_n^2 = \frac{A \cdot 16 \cdot a \cdot \gamma}{1000 \cdot \pi \cdot E_p \cdot z}.$$

Die Ampèrewindungen sind:

$$A = Z_a (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J$$

oder

$$= \frac{250}{4} a^2 (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J.$$

Das Verhältniss von  $w_l$  und  $w_e$  ändert sich bei den Nuthenmaschinen gegen den früheren Werth erheblich. Der Luftwiderstand ist verhältnissmässig gering, dagegen die Sättigung im Schenkeleisen bereits so hoch, dass der Eisenwiderstand sehr wesentlich ist.

Man kann im Mittel setzen:

$$\text{für Fall 1 } F_s \cdot w_s = 1,6 w_t$$

$$\text{für Fall 2 } F_s \cdot w_s = 2 w_t.$$

Demnach wird unter Einfügung des Sicherheitsfaktors 1,25

$$\text{Fall 1. } A = 1,25 \cdot \frac{250}{4} a^2 \cdot 2,6 \cdot \frac{3200}{65 a^2} \cdot \varepsilon + \frac{N}{20} \cdot J$$

$$A = 10000 \varepsilon + \frac{N}{20} \cdot J, \text{ für } \varepsilon = 0,8$$

$$A = 8000 + \frac{N}{8} \cdot J.$$

$$\text{Fall 2. } A = 1,25 \cdot \frac{250}{4} a^2 \cdot 3 \cdot \frac{25,6}{a^2} + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$A = 6000 + \frac{N}{8} \cdot J.$$

### Quadrattrommel, Lochanker.

Fig. 5 (punktirt).

$$J = 500$$

$$E = 110$$

$$\beta = 6$$

$$g^2 = \frac{1000}{\pi \cdot 6} = 53,2$$

$$w_a = \frac{66}{500} = 0,132$$

$$g \sim 7,5 \quad g' = 9,75$$

$$a^2 = 417 \cdot w_a \cdot 50 \cdot 1,3 \cdot 422 = 150\,996$$

$$a = 388,5 \sim 390$$

$$N = \frac{\pi \cdot a \cdot 0,48}{g'} = \frac{\pi \cdot 390 \cdot 0,48}{9,75}$$

$$n = \frac{10^8 \cdot 116 \cdot 9,75}{\pi \cdot 390^3} = 607 \sim 610$$

$$N \sim 60$$

$$= 60,3$$

$$g_n^2 = \frac{8620 \cdot 16 \cdot 390 \cdot 1,4}{1000 \pi \cdot 110 \cdot 55}$$

$$= 3,96$$

$$g_n \sim 2,0 \text{ geändert in } g_n = 3$$

$$A = 6000 + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$= 6000 + 3750$$

$$A = 9750$$



$$\begin{array}{ll} h = 117 & \text{Geändert in} \\ & h = 62 \\ & b = 80 \end{array}$$

$$b = \frac{9750 \cdot 9 \cdot 1,3^2}{30 \cdot 117} = 42,4$$

$$\sigma_{\max.} = \frac{250}{4} a^2 \cdot 1,20 \cdot \frac{1}{20000 \cdot 1510} = \frac{75}{200} = 0,35$$

$$Z_{qcm} = 7000.$$

**Lange Trommel** (ohne Nuthen). (Fig. 6.)

Durchmesser =  $a$ , Länge =  $c = \frac{4}{3} a$  (Lahmeyer'sches Verhältniss).




Fig. 6.

In ähnlicher Weise wie bei der Quadrattrommel finden wir hier die Länge einer Windung im Mittel

$$l = 6 a.$$

Inducirende Drahtlänge, wenn  $N$  Windungen

$$L = \frac{N \cdot 6 a}{2}.$$

Wie früher ist

$$\begin{aligned} w_a &= \frac{L}{2 \cdot g' \cdot x \cdot 1000} \quad \text{und} \quad N = \frac{\pi a}{2 g'} \\ &= \frac{\pi a \cdot 6 a \cdot 4}{2 g' \cdot 2 \cdot 2 \cdot \pi g^2 \cdot x \cdot 1000} = \frac{3 a^2}{g^3 \cdot a \cdot x \cdot 1000}. \end{aligned}$$

Folgt:

$$a^2 = 333 \cdot a \cdot x \cdot g^3 \cdot w_a$$

$$g^2 = \frac{2 J}{\pi \beta}.$$

Querschnitt des magnetischen Feldes in Quadratmillimeter

$$q_l = \frac{5}{4} \cdot a \cdot \frac{4}{3} a = \frac{5}{3} a^2$$

Magnetismus 4000 pro Quadratcentimeter,

$$Z_a = \frac{5}{3} a^2 \cdot 40 = \frac{200}{3} a^2$$

$$E = \frac{n \cdot N \cdot Z_a \cdot 2}{60 \cdot 10^8}$$

$$n = \frac{30 \cdot 10^8 \cdot E \cdot 2 g' \cdot 3}{\pi a \cdot 200 \cdot a^2}$$

$$n = 90000000 \cdot \frac{E g'}{\pi \cdot a^3}$$

oder:

$$n = 90 \cdot \frac{E g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}.$$

Die Bestimmungen über den elektrischen Wirkungsgrad lauten:

$$w_a = \frac{0,06 E_p}{J}$$

$$J_n = 0,03 J.$$

Der Widerstand des Nebenschlusses ist

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J}.$$

Die mittlere Windungslänge der Schenkelwicklung wird hier

$$\begin{aligned} l_n &= 2(a + c) \gamma \\ &= 2 \left(1 + \frac{4}{3}\right) a \cdot \gamma \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \gamma = 1,5 \text{ bis } 1,3 \text{ (für} \\ h = 0,3 a; \gamma = 1,25) \end{array}$$

$$l_n = \frac{14}{3} a \cdot \gamma.$$

Die Windungszahl beträgt

$$W = \frac{A}{J_n} = \frac{A}{0,03 J}$$

oder

$$W = \frac{2 \cdot b \cdot h}{g_n'^2}$$

$$b = \frac{W \cdot g_n'^2 \cdot \alpha_1^2}{2 h} = \frac{A \cdot g_n'^2 \cdot \alpha_1^2}{0,06 J \cdot h}.$$

Es ist wieder

$$w_n = W \cdot \frac{l_n}{1000} \cdot \frac{4}{\pi g_n'^2 \cdot z}$$

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J} = \frac{A}{0,03 J} \cdot \frac{14}{3} a \gamma \frac{4}{1000 \pi g_n'^2 z}$$

$$g_n'^2 = \frac{A \cdot 56 a \cdot \gamma}{3000 \pi \cdot E_p z}.$$

Die Berechnung der Ampèrewindungen gestaltet sich, wie folgt:

$$\begin{aligned} A &= Z_a (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J \\ &= \frac{200}{3} a^2 (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J. \end{aligned}$$

Unter den früheren Bedingungen wird

$$w_l = 0,8 \cdot \frac{(g' + 4) \cdot 2 \cdot 10 \cdot 3}{5 a^2} = \frac{(g' + 4) \cdot 9,6}{a^2}.$$

Es kann wieder annähernd gesetzt werden

$$F_s \cdot w_e = 0,4 w_l.$$

Daher ist

$$A = 1,25 \cdot \frac{200}{3} a^2 (g' + 4) \cdot \frac{9,6 \cdot 1,4}{a^2} + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$A \sim 1100 (g' + 4) + \frac{N}{8} \cdot J.$$

**Berechnung einer langen Trommel ohne Nuthen.**

(Fig. 7 u. 8.)

$$J = 100$$

$$E_p = 110$$

$$\beta = 6$$

$$g \sim 3,3$$

$$g' \sim 4,6$$

$$a^2 = 333 \cdot 1,4 \cdot 50 \cdot 35,9 \cdot 0,066$$

$$= 55\,231$$

$$a = 235$$

$$N = \frac{\pi \cdot 235}{9,2} = 80,2$$

$$N \sim 80$$

$$n = 90\,000\,000 \cdot \frac{116 \cdot 4,6}{\pi \cdot 235^3}$$

$$n = 1180$$

$$A = 1100 \cdot 8,6 + 1000 = 10\,450$$

$$A \sim 11\,000$$

$$h = 70,5$$

$$h \sim 70$$

$$g_n^2 = \frac{11\,000 \cdot 56 \cdot 235 \cdot 1,25}{3000 \cdot \pi \cdot 110 \cdot 55} = 3,19$$

$$g_n \sim 1,8$$

$$b = \frac{11\,000 \cdot 3,19 \cdot 1,3^2}{6 \cdot 70} = 141$$

$$b \sim 140 \quad \text{geändert in } b = 120$$

$$h = 82.$$




Fig. 7.




Fig. 8.

Maassstab 6 : 100.

**Lange Trommel ohne Nuthen 100 Amp.**

$$Z_a = \frac{200}{3} a^2 = \frac{200}{3} \cdot 55\,231 = 3\,680\,000$$

$$\begin{aligned}
 \text{Anker: } q &= (3 \cdot 2,5) \cdot 31,3 \cdot 2 \cdot 0,8 & \text{Max.} &= 470 \cdot 25\,000 \cdot 0,8 = \\
 &= 156,5 \cdot 3 \cdot 0,8 & &= 11\,700\,000 \cdot 0,8 \\
 &\sim \mathbf{470 \cdot 0,8 = 376}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l &= 22 & \sigma_a &= \frac{3\,680\,000}{11\,700\,000 \cdot 0,8} = \frac{0,31}{0,8} = 0,4. \\
 & & \varrho_a &= 0,72
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Polstück: } q &= 736 & \text{Max.} &= 736 \cdot 20\,000 = 14\,720\,000 \\
 l &= 16,5 \cdot 2 & \sigma_p &= \frac{4\,050\,000}{14\,720\,000} = 0,28
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & & \varrho_p &= 0,31 \\
 \text{Seitenplatten: } q &= 736 & \text{Max.} &= 14\,720\,000 \\
 l &= 87 & \sigma_s &= \frac{4\,400\,000}{14\,720\,000} = 0,3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & & \varrho_s &= 0,37 \\
 \text{Bodenplatte: } l &= 66 & \text{Max.} &= 700 \cdot 20\,000 = 14\,000\,000 \\
 q &= 700 & \sigma_b &= \frac{3\,680\,000}{14\,000\,000} = 0,26 \\
 & & \varrho_b &= 0,28
 \end{aligned}$$

$$\text{Luft: } l = 2 \cdot 0,86 = 1,72$$

$$q = \frac{5}{3} \cdot 552,31 = 920$$

$$w_l = \frac{1,38}{920} = 0,0015$$

$$w_a = \frac{22}{376} \cdot 0,72 \cdot 0,00114 = 0,000048$$

$$w_p = \frac{33}{736} \cdot 0,31 \cdot 0,0087 = 0,000121$$

$$w_s = \frac{87}{736} \cdot 0,37 \cdot 0,0087 = 0,000381$$

$$w_b = \frac{66}{700} \cdot 0,28 \cdot 0,0087 = 0,000230$$

---


$$w_e = 0,000780$$

$$\mathbf{w_e = 0,5 w_l.}$$

**Lange Trommel mit Nuthen.**

Die Verhältnisse und die Bedeutung von  $a$  sind dieselben im Vergleich zu denen der Trommel ohne Nuthen, wie bei der Quadrattrommel.

Wir haben zu setzen:

$$l = 6 a$$

$$L = \frac{N \cdot 6 a}{2} = N \cdot 3 \cdot a$$

$$w_a = \frac{N \cdot 3 a \cdot 2}{\pi g^2 \cdot x \cdot 1000}.$$

Das Verhältniss der von den Nuthenkanten eingenommenen Kreislänge zur Totalperipherie

$$\zeta = 0,52.$$

Für den Draht **0,48** der Peripherie verfügbar.

$$N = \frac{\pi a \cdot 0,48}{g'}$$

$$w_a = \frac{\pi \cdot a \cdot 0,48 \cdot 6 a}{g' \cdot \pi g^2 \cdot x \cdot 1000}$$

$$= \frac{2,88 a^2}{g^3 \cdot x \cdot \alpha \cdot 1000}$$

$$a^2 = 347 \cdot w_a \cdot x \cdot \alpha \cdot g^3$$

$$g^2 = \frac{2 J}{\pi \beta}.$$

Zwei Fälle, offene Nuthen und Lochanker.

**1. Offene Nuthen.**

Spielraum 2 mm,

$$\varepsilon = 0,8.$$

Für die Nuthenkanten

$$q_l = 0,52 \cdot \frac{5}{4} a \cdot \frac{4}{3} a \frac{1}{100}$$

$$= \frac{2,6 a^2}{300} = 0,00867 a^2.$$

Folglich der Luftwiderstand:

$$w_l = \frac{\varepsilon \cdot 0,16 \cdot 2}{0,00867 a^2}.$$

Magnetisches Feld 5000 pro Quadratcentimeter, daher

$$Z_a = \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{3} a^2 \cdot 50 = \frac{250}{3} a^2$$

$$n = \frac{3 \cdot 10^9 \cdot E}{N \cdot Z_a} = \frac{3 \cdot 10^9 \cdot E \cdot g' \cdot 3}{\pi a \cdot 0,48 \cdot 250 a^2}$$

$$n = \frac{75 \cdot 10^6 \cdot E \cdot g'}{\pi \cdot a^3} \quad \text{oder} \quad n = \frac{75 \cdot E \cdot g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}.$$

## 2. Lochanker.

Spielraum 2 mm,

$$w_l = 0,8 \cdot \frac{0,2 \cdot 300 \cdot 2}{5 a^2}$$

$$w_l = \frac{19,2}{a^2}$$

$$n = \frac{75 \cdot E \cdot g'}{\pi \left(\frac{a}{100}\right)^3} Z_a = \frac{250}{3} a^2.$$

Beide Fälle.

$$w_a = \frac{0,06 \cdot E_p}{J}$$

$$J_n = 0,03 J$$

$$b = \frac{A \cdot g_n^2 \cdot a^2}{0,06 J \cdot h}$$

$$g_n^2 = \frac{A \cdot 56 \cdot a \cdot \gamma}{3000 \cdot \pi \cdot E_p \cdot z}.$$

Die Ampèrewindungen sind

$$\begin{aligned} A &= Z_a \cdot (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J \\ &= \frac{250}{3} a^2 (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J. \end{aligned}$$

Wie bei der Quadrattrommel ist im Mittel

$$\text{Fall 1 } F_s \cdot w_s = 1,6 w_l$$

$$\text{Fall 2 } F_s \cdot w_s = 2 w_l$$

Demnach wird unter Einfügung des Sicherheitsfaktors 1,25

$$1. \quad A = 1,25 \cdot \frac{250}{3} a^2 \cdot 2,6 \cdot \frac{\epsilon \cdot 32000}{867 a^2} + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$A = 10000 \cdot \epsilon + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$A = 8000 + \frac{N}{8} J$$

$$2. \quad A = 1,25 \cdot \frac{250}{3} a^2 \cdot 3 \cdot \frac{19,2}{a^2} + \frac{N}{8} J$$

$$A = 6000 + \frac{N}{8} J.$$

Beispiel:  $J = 500$ , Lochanker

$$g \sim 7,5$$

$$g' \sim 9,75$$

$$a = 368$$

$$n = 543$$

$$N = \frac{\pi a \cdot 0,48}{g'} = 52.$$

### Vierpoliger Ring, Lochanker.

Durchmesser  $a$ , Länge  $c = 0,6 a$ .

Dicke  $d = 0,18 a$ .

Länge einer Windung wieder unter Berücksichtigung der Zuführungen zum Kollektor  $l = 1,7 a$ .

Inducirende Drahtlänge, wenn  $N$  Windungen

$$L = \frac{N}{4} \cdot l = N a \cdot 0,425.$$

Der Widerstand des Ankers ist

$$w_a = \frac{L}{\pi \cdot g \cdot 4000} = \frac{N a \cdot 4 \cdot 0,425}{4000 \cdot \pi \cdot g^2} = \frac{N a \cdot 0,425}{1000 \cdot \pi \cdot g^2}.$$

Die halbe von einem Pol umfasste Peripherielänge ist  $0,3 a$ .

Das früher definirte Verhältniss  $\zeta$  wird daher aus

$$\zeta \cdot 0,3 a = 0,15 a,$$

gefunden als

$$\zeta = 0,5.$$



Die Anzahl der Windungen wird, wenn an der Peripherie zwei übereinander liegen,

$$N = \frac{\pi \cdot a \cdot 0,5 \cdot 2}{g'} = \frac{\pi \cdot a}{g'}.$$




Fig. 9.




Fig. 10.

Maassstab 6 : 100.

Daher ist

$$w_a = \frac{\pi a^2 \cdot 0,425}{1000 \cdot x \cdot \pi g^2 \cdot g'} = \frac{0,425 a^2}{1000 \cdot x \cdot a \cdot g^3},$$

woraus folgt:

$$a^2 = \frac{1000}{0,425} \cdot x \cdot a \cdot g^3 \cdot w_a$$

$$a^2 = 2350 \cdot x \cdot a \cdot g^3 \cdot w_a,$$

$g^2 = \frac{J}{\pi \beta}$  zu setzen,  $\beta$  Belastung des Ankerdrahtes.

Wir nehmen mit Rücksicht auf die Anwendung des Ringes den, wie aus den früheren Berechnungen ersichtlich, bei weitem günstigsten Lochanker an.

Dann wird der magnetische Luftwiderstand, vorausgesetzt 2 mm Spielraum,

$$w_l = 0,8 \cdot \frac{0,2 \cdot 100 \cdot 2}{0,3 a \cdot 0,6 a}$$

oder

$$w_l = \frac{187}{a^2}.$$

Die Tourenzahl der vierpoligen Ringmaschine ist

$$n = \frac{15 \cdot E}{2 \cdot Z_a \cdot \frac{N}{4}} \cdot 10^8.$$

worin  $Z_a$  der Maximalmagnetismus in einem Ringstück ist.

Das magnetische Feld betrage 5000 pro Quadratcentimeter, dann ist

$$Z_a = 50 \cdot 0,3 a \cdot 0,6 a$$

$$Z_a = 9 a^2,$$

somit

$$n = \frac{15 \cdot E}{2 \cdot 9 a^2 \cdot \frac{N}{4}} \cdot 10^8 \quad \text{oder} \quad \text{da} \quad N = \frac{\pi a}{g'}$$

$$n = 83300000 \frac{E}{a^2} \cdot \frac{g' \cdot 4}{\pi a}, \quad \text{oder} \quad n = \frac{106 \cdot E g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}$$

Die Festsetzungen über den elektrischen Wirkungsgrad ergeben

$$w_a = \frac{0,06 E_p}{J}$$

$$J_n = 0,03 J.$$

Der Widerstand des Nebenschlusses wird:

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J}.$$

Die mittlere Windungslänge der Schenkelwicklung

$$l_n = 2 \cdot (0,6 a + 0,57 a) \cdot \gamma$$

$$l_n \sim 2,25 a \cdot \gamma \quad (\gamma = 1,4).$$

Es seien  $A$  Ampèrewindungen pro magnetischen Kreis (zwei Schenkelmagnethälften + Ankerviertel) erforderlich, dann ist die Totalwindungszahl der vier hintereinandergeschalteten Spulen

$$W = \frac{A}{J_n} \cdot 2.$$

Bei der Höhe der Wickelung  $h$  und der Breite jeder Spule  $b$  ist

$$W = \frac{4 b \cdot h}{g_n'^2}, \text{ oder } W = \frac{4 b \cdot h}{\alpha_1'^2 \cdot g_n'^2},$$

daher

$$b = \frac{\alpha_1'^2 g_n'^2 \cdot 2 A}{4 h \cdot J \cdot 0,03}$$

$$b = \frac{A \cdot \alpha_1'^2 \cdot g_n'^2}{0,03 J \cdot h \cdot 2} \quad (h = 0,2 a).$$

Weiter ist

$$w_n = \frac{W \cdot l_n}{1000} \cdot \frac{4}{\pi g_n'^2 \cdot x} = \frac{E_p}{0,03 J} = \frac{A \cdot 2}{0,03 J} \cdot \frac{2,25 a \gamma \cdot 4}{1000 \cdot \pi g_n'^2 \cdot x}.$$

Folglich

$$g_n'^2 = \frac{8 \cdot 2,25 \cdot A a \cdot \gamma}{E_p \cdot 1000 \pi x} = \frac{18 \cdot A \cdot a \cdot \gamma}{1000 \pi \cdot E_p \cdot x}.$$

Die Ampèrewindungen können ausgedrückt werden durch

$$A = Z_a \cdot (w_l + w_e) + \frac{N}{25} \cdot J,$$

ist ferner  $w_e = x \cdot w_l$ , so wird unter Einfügung des Sicherheitsfaktors 1,25

$$A = 1,25 \cdot 9 a^2 \cdot (1 + x) \frac{187}{a^2} + \frac{N}{25} \cdot J$$

$$A = 2100 (1 + x) + \frac{N}{25} \cdot J.$$

Im Mittel kann  $x = \frac{3}{4}$  gesetzt werden, somit wird

$$A = 2100 \cdot \frac{7}{4} + \frac{N}{25} \cdot J$$

$$A \sim 3700 + \frac{N}{25} \cdot J.$$

Beispiel:

$$J = 500 \quad E_p = 110 \text{ (Fig. 9 u. 10)}$$

$$\beta = 6$$

$$a^2 = 2350 \cdot 50 \cdot 1,4 \cdot g^3 \cdot 0,0132$$

$$= 297000$$

$$a = 545 \quad n = 556$$

$$g^2 = \frac{500}{6 \cdot \pi} = 26,5$$

$$g = 5,15 \sim 5,2 \quad g' = 7,3$$

$$N = \frac{\pi a}{g'} = 234 \quad g_n = 2,6$$

$$A \sim 9000 \quad h = 109$$

$$b = 30,3,$$

geändert in 60.

**Trommelmaschine mit Hufeisenmagnet.**

(Quadratische Trommel ohne Nuthen.)

Aus Rücksicht auf die gestellte Bedingung, dass die Maschine ohne weiteres eine Spannungssteigerung zulassen soll, und auf den Umstand, dass bei stärkerer magnetischer Sättigung das Modell grosse Kraftlinienstreuung giebt, soll hier nur eine Ausführungsart mit erheblichem Schenkelquerschnitt behandelt werden.

Die Trommel berechnet sich genau wie früher, daher ist

$$a^2 = 4000 w_a \cdot x \cdot a \cdot g^3 \quad N = \frac{\pi a}{2 g'} \\ g^2 = \frac{2 J}{\pi \beta} \quad Z_a = 50 a^2 \quad n = 120 \frac{E g'}{\pi \left( \frac{a}{100} \right)^3}.$$

Die Maschine ist in Bezug auf Trommeldimensionen und Tourenzahl identisch mit der Lahmeyer-Maschine.

Den Schenkelquerschnitt nehmen wir rechteckig an von einer Breite gleich derjenigen der dreifachen Ringbreite der Trommelbleche, d. h. =  $0,96 a^2 \text{ qmm}$ .

Bezüglich der Schenkelwicklung gelten folgende Festsetzungen:

Die Länge einer mittleren Windung ist in Millimeter

$$l_n = 4,5 \cdot a.$$

Die Windungszahl

$$W = \frac{A}{0,03 J}.$$

$$W = \frac{2 b \cdot h}{g_n'^2}$$

$$b = \frac{W g_n'^2}{2 h} = \frac{A g_n'^2}{0,06 J h} \quad (h = 0,3 a)$$

$$w_n = \frac{W \cdot l_n}{1000} \cdot \frac{4}{\pi g_n'^2 x} = \frac{E_p}{0,03 J}$$

$$\frac{E_p}{0,03 J} = \frac{A}{0,03 J} \cdot \frac{4,5 a \cdot 4}{1000 \pi g_n'^2 \cdot x}$$

$$g_n'^2 = \frac{A \cdot 18 a}{1000 \cdot \pi \cdot E_p \cdot x}.$$

Die Ampèrewindungen

$$\begin{aligned} A &= Z_a (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J \\ &= 50 a^2 (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{8} \cdot J. \end{aligned}$$

Der Luftwiderstand ist wieder (bei gleicher Umfassung  $\frac{5}{4} a$ ) wie bei der Lahmeyer-Form

$$w_l = \frac{12,8 (g' + 4)}{a^2}.$$

Hier kann gesetzt werden  $F_s \cdot w_e = 0,5 \cdot w_l$ .

Es folgt

$$A = 1,25 \cdot 50 a^2 \cdot 1,5 \cdot \frac{12,8 (g' + 4)}{a^2} + \frac{N}{8} \cdot J$$

$$A = 1200 (g' + 4) + \frac{N}{8} \cdot J.$$

Die magnetisierende Kraft etwa doppelt so gross als bei der Lahmeyer'schen Anordnung.




Fig. 11.




Fig. 12.

Maassstab 6 : 100.

Beispiel:

$$J = 100, \quad E_p = 110, \quad \beta = 6 \quad (\text{Fig. 11 u. 12.})$$

$$g = 3,3$$

$$g' = 4,6$$

$$g_n^2 = 4,7$$

$$g_n = 2,2 \quad g'_n = 2,85$$

$$b = \frac{8,2 \cdot 19000}{6 \cdot 78} = 333 \quad h = 78.$$

Durchrechnung:

$$w_l = 0,00182$$

$$Z_a = 3380000$$

$$\sigma_a = 0,4$$

$$\varrho_a = 0,72$$

$$w_a = 0,00006$$

$$q_s = 650$$

$$\sigma_s = 0,29$$

$$\varrho_s = 0,32$$

$$w_s = \frac{58 \cdot 3}{650} \cdot 0,0087 \cdot 0,32 \quad Z_{max.} = 8580000$$

$$= 0,00074$$

$$Z_s = 4100000$$

$$w_e = 0,0008$$

$$w = 0,00262$$

$$A = 9500 + 1120$$

$$A \sim 11000.$$

Wird diese Maschinengattung nicht für variable, sondern für konstante Spannung gebaut, so kann man dieselbe auch mit geringerem Schenkelquerschnitt ausführen und erhält so das etwas leichtere Modell Fig. 13 u. 14.




Fig. 13.




Fig. 14.

Maassstab 6 : 100.

### Innenpolmaschine.

Durch die Praxis der von Siemens & Halske gebauten Maschinen hat sich erwiesen, dass eine Bewickelung des Ringes mit besponnenem Draht und die Anwendung eines besonderen Stromsammlers nicht so zweckmässig ist als eine Belegung des

Ankers mit blanken Kupferschienen. Wir führen daher die Rechnung für diesen Fall durch und nehmen an, dass die Maschine vierpolig ist.

Wir bezeichnen wieder den Durchmesser der wirksamen Cylinderfläche, d. h. diesmal den inneren Durchmesser des Ringes mit  $a$  und beziehen die anderen Maasse auf denselben.

Die Form des Querschnittes für den Ring ist in gewissem Grade wieder willkürlich; doch spricht der Umstand, dass nur die innere Seite wirksam ist, für einen gestreckt rechteckigen Querschnitt. Ein angemessenes Verhältniss von Breite zu Länge des Rechtecks ist 1 : 3.




Fig. 15.

Die Innenfläche (Fig. 15) wird mit Quadratkupfer belegt, die seitlichen Verbindungen werden aus Blechstreifen hergestellt, die äussere Belegung aus Kupferleisten. Diese erhalten mindestens den vierfachen Querschnitt der inneren Drähte, während die seitlichen gleichstark wie dieselben sind. Hieraus ergibt sich der elektrische Widerstand der unwirksamen zur wirksamen Belegung im Verhältniss = 0,95.

Die Isolation wird durch Pressspahn hergestellt.

Die Rechnung gestaltet sich wie folgt:

Die Quadratseite des Kupfers der inneren Belegung sei  $g$ ,  $g'$  die Summe von  $g$  + Pressspahndicke.

Dann ist die Anzahl der Windungen

$$N = \frac{\pi a}{g'}.$$

Der Widerstand eines Stäbchens der inneren Belegung von der Länge  $c'$  ist, falls mit  $c$  die Breite des Ringes in Millimeter bezeichnet wird,

$$w_{st} = \frac{c'}{1000 \cdot g^2 \cdot \pi} \quad \text{und} \quad c' = c + \Delta,$$

da das Kupfer etwas länger ist als die Ringbreite  $c$ .

Der Widerstand einer Walze nach obigem

$$135 \cdot c_z = \frac{135}{100 \cdot g^2 \cdot z}.$$

Gute Verhältnisse erhält man bei

$$c = \frac{a}{4}.$$

Der Widerstand des Ankers wird somit gesetzt werden können

$$v_z = \frac{N}{4} \frac{a}{2 \cdot 4000 \cdot g^2 \cdot z}$$

oder, falls  $g' = a \cdot g$ ,

$$v_z = \frac{\pi a^2}{32000 \cdot g^2 \cdot a \cdot z}.$$

woraus folgt:

$$a^2 = \frac{32000 \cdot w_a \cdot g^3 \cdot a \cdot z}{\pi}.$$

Bei der Belastung  $\beta$  der inneren Belegung ist

$$g^2 \cdot \beta = \frac{J}{4}$$

$$g^2 = \frac{J}{4 \beta}.$$

Die Länge der halben Polschuhperipherie ist  $\frac{a}{4}$ .




Fig. 10.




Fig. 17.

Maassstab 6:100.



Das magnetische Feld darf mit Rücksicht auf die Kleinheit des Ringquerschnittes und die Grösse der Polschuhe, sowie die grössere Kraftlinienstreuung nur etwa 2500 pro Quadratcentimeter betragen, daher wird der Magnetismus im Ankerviertel

$$Z_a = 25 \cdot c \cdot \frac{a}{4}$$

$$Z_a = a^2 \frac{25}{16}.$$

Die Tourenzahl ist

$$n = \frac{30 \cdot E}{Z_a \cdot N} \cdot 10^8 = \frac{16 \cdot 30 \cdot E \cdot g'}{25 \cdot \pi \cdot a \cdot a^2} \cdot 10^8$$

$$n = 1920000000 \frac{E g'}{\pi a^3}.$$

Oder

$$n = \frac{192 \cdot E \cdot g'}{\pi \cdot \left(\frac{a}{100}\right)^3}.$$

Die Festsetzungen über den elektrischen Wirkungsgrad ergeben

$$w_a = \frac{0,06 E_p}{J}$$

$$J_n = 0,03 J$$

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J}$$

$$l_n = 2 \left( \frac{a}{4} + \frac{a}{4} \right) \cdot \gamma$$

$$l_n \sim a \cdot \gamma \quad (\gamma = 1,4).$$

Es ist weiter wie bei der Aussenpolringmaschine

$$b = \frac{A \cdot \alpha_1^2 \cdot g_n^2}{0,03 J \cdot h \cdot 2} \quad \left( h = 0,3 \frac{a}{4} \right)$$

$$w_n = \frac{E_p}{0,03 J} = \frac{W \cdot l_n}{1000} \cdot \frac{4}{\pi g_n^2 \cdot z} \cdot \frac{A \cdot 2}{0,03 J} = \frac{a \cdot \gamma \cdot 4}{1000 \pi g_n^2 \cdot z}$$

$$g_n^2 = \frac{8 A \cdot a \cdot \gamma}{1000 \pi \cdot E_p \cdot z}$$

$$A = Z_a (w_l + w_e \cdot F_s) + \frac{N}{25} \cdot J$$

$$F_s \cdot w_e = x \cdot w_l$$

$$A = \frac{25}{16} a^2 (1+x) w_l + \frac{N}{25} \cdot J.$$

Der Abstand zwischen Ring und Polschuhen muss eine verhältnissmässig ähnlich grosse Abmessung erhalten, wie bei den Trommelmaschinen, d. h. wegen der räumlichen Ausdehnung des Ringes z. B. 3,5 mm. Rechnen wir wieder 1,5 mm Isolation, so folgt der magnetische Widerstand der Luft

$$A_l = 0,8 \cdot 2 \cdot (g+5) \cdot 250,$$

somit unter Einfügung eines Sicherheitsfaktors 1,35

$$A \sim 550 (g+5) (1+x) + \frac{N}{25} \cdot J$$

$x$  kann = 0,4 angenommen werden.

### Berechnung einer Innenpolmaschine. (Fig. 16 u. 17.)

$$J = 500$$

$$E_p = 110$$

$$\beta = 6$$

$$g^2 = \frac{500}{24} = 20,83$$

$$g = 4,56 \sim 4,6$$

$$a^2 = 32000 \cdot 0,0132 \cdot 4,6^3 \cdot 1,4 \cdot \frac{50}{\pi} = 916000 \quad a = 957$$

$$n = 521$$

$$A = 550 \cdot 9,6 \cdot 1,4 + \frac{468}{25} \cdot 500$$

$$= 7400 + 9360$$

$$N = \frac{\pi \cdot 957}{4,6 \cdot 1,4} = 467$$

$$N \sim 468$$

$$A \sim 17000$$

$$g_n^2 = \frac{8 \cdot 17000 \cdot 957 \cdot 1,4}{1000 \cdot \pi \cdot 110 \cdot 55} = 9,6$$

$$g_n \sim 3,1$$

$$b = \frac{17000 \cdot 1,4^2 \cdot 9,6}{15 \cdot 70 \cdot 2} = 152 \text{ geändert in } 200.$$

Nachdem wir im vorstehenden Gleichungen aufgestellt haben, nach welchen wir Dynamomaschinen der vier Arten berechnen können, wollen wir mit Hülfe einzelner Beispiele Schlussfolgerungen über die Eigenschaften der Dynamoformen ziehen. Wir stellen zu diesem Zweck die Ergebnisse der mitgetheilten Rechnungen zusammen.

Wir haben gefunden bei

$$J = 500$$

$$E_p = 110$$

$$\beta = 6$$

Lahmeyer: Quadrattrommel ohne Nuthen . . . .	$n = 700$
	$A = 19000$
	$a = 380$
Quadrattrommel mit Lochanker . . . .	$n = 610$
	$A = 10000$
	$a = 390$
Lange Trommel mit Lochanker . . . .	$n = 543$
	$A = 10000$
	$a = 368$
Beringer . . . . .	$n = 556$
	$A = 9000$
	$a = 545$
Hufeisenmagnet: Quadrattrommel ohne Nuthen . .	$n = 790$
	$A = 20000$
	$a = 380$
Innenpole . . . . .	$n = 521$
	$A = 17000$
	$a = 957.$

Aus diesen Zahlen erkennen wir folgendes:

Der Unterschied in den Tourenzahlen der Maschinen mit Nuthen und derjenigen ohne Nuthen ist ziemlich bedeutend; das Verhältniss ist etwa wie 3:4 bei der mitgetheilten Leistung.

Ein weiterer bedeutender Vorzug der Nuthenanker zeigt sich in den aufzuwendenden Ampèrewindungen und demgemäss auch in der nothwendigen Drahtmenge.

Der Ringdurchmesser der Beringer-Maschine ist in Folge zweckmässigster Nuthendimensionierung nicht so viel bedeutender als derjenige der Trommelmaschinen, als man wegen der Eigenschaften des Ringes zu erwarten geneigt ist.

Die Hufeisenmagnetmaschine steht in Bezug auf die magnetischen Eigenschaften hinter der Lahmeyer'schen Anordnung wesentlich zurück. Es soll indessen nicht unerwähnt bleiben, dass die Anwendung von Nuthenankern und demgemäss Verringerung der Ampèrewindungen nicht ausgeschlossen ist.

Die Innenpolmaschine erfordert hohe Ampèrewindungszahl, entsprechend den Streuungsverhältnissen und dem hohen Luftwiderstande.

Für kleinere Maschinen haben wir ebenso gefunden:

Bei  $J = 100$

$E_p = 110$

$\beta = 6$

Lahmeyer: Quadrattrommel ohne Nuthen . .	$n = 1150$
	$A = 11000$
	$a = 260$
Lange Trommel ohne Nuthen . .	$n = 1180$
	$A = 11000$
	$a = 235$
Hufeisenmagnet . . . . .	$n = 1150$
	$A = 17000$
	$a = 260.$

Aus diesen Zahlen können wir weiter noch ersehen, dass bei kleineren Maschinen ein ziemlich merkbarer Unterschied des Durchmessers zwischen quadratischer und rechteckiger Trommel besteht, dass dagegen für grössere Leistung und Nuthenanker jener Unterschied fast verschwindet. Es dürfte sich daher für grössere Maschinen eine Quadrattrommel mit Nuthen am meisten empfehlen.

Bezüglich der verschiedenen Magnetformen bleibt zu bedenken, dass dieselben verschiedene Eisenmassen und verschiedene Arbeit erfordern; falls man sich daher zu einer oder anderer Form entschliessen will, ist auch dieser Punkt zu berücksichtigen.

Am meisten dürfte wohl die Frage nach der Tourenzahl interessiren, und gerade hierüber geben uns die vorstehenden Zahlen die eigenthümlichste Auskunft. Es folgt nämlich aus denselben, dass es fast gleichgültig ist, ob wir eine Lahmeyermaschine mit langer Trommel und Nuthen, ob eine Beringermaschine oder eine Innenpolmaschine wählen. Die Touren-

zahlen sind nahezu gleich. Rechnen wir die verhältnismässig älteste Maschine mit Hufeisenmagnet, jedoch mit starken Schenkeln und Nuthenanker hinzu, so wird auch diese den anderen nicht allzusehr nachstehen.

Dieser am meisten umstrittene Punkt, die niedrige Tourenzahl, erledigt sich also dahin, dass alle Maschinen — natürlich unter den im Anfange angegebenen Bedingungen — nicht viel von einander abweichen.

Allerdings knüpft sich daran sofort die weitere Frage, wie es kommt, dass wir bei dieser schon verhältnissmässig nicht mehr geringen Leistung Tourenzahlen erhalten, welche wesentlich über den von mehreren Fabriken angegebenen liegen.

Abgesehen davon, dass wir es vollkommen in der Hand haben, für dieselbe Leistung grössere Modelle als die berechneten zu wählen, welche auch eine geringere Tourenzahl bedingen, müssen wir hier wiederum darauf aufmerksam machen, dass sehr selten der elektrische Wirkungsgrad jener „langsam laufenden“ Maschinen die hier vorgeschriebene Grösse 0,9 erreicht, und, wenn höher angegeben, häufig auf Irrthum beruht, da die Erwärmung der Maschinentheile und der dadurch herbeigeführte Energie- (Spannungs-) Verlust nicht genügend berücksichtigt sind. Weiter aber werden viele Maschinen magnetisch so hoch beansprucht, dass ein wesentliches Mehr (ohne Erhöhung der Tourenzahl) unter keinen Umständen geleistet werden kann, weil alle Theile bis auf das Aeusserste beansprucht sind.

Beabsichtigen wir demnach eine Maschine nach diesen Gesichtspunkten nur von möglichst geringer Tourenzahl zu konstruiren, so müssen wir uns zunächst darüber schlüssig machen, wie weit wir mit dem elektrischen Wirkungsgrade zurückgehen wollen. Wir haben dabei zu bedenken, dass gerade dieser uns am meisten von allen Faktoren einen Zwang auferlegt, und dass eine nur ganz geringe Aenderung desselben den Widerstand des Ankers schon bedeutend beeinflusst. Wir haben 6% der äusseren Energie als Verlust im Anker angenommen und erhielten hierbei den elektrischen Wirkungsgrad 0,913; wählen wir einen doppelt so grossen Ankerwiderstand, so wird der Wirkungsgrad 0,857, bleibt daher immer noch in den Grenzen derjenigen Grössen, welche man häufiger findet.

Wenn wir aber bedenken, dass wir hiernach einen weit schwächeren Draht und grössere Windungszahl für die Ankerwicklung nehmen könnten, so erkennen wir, welche durchgreifende Veränderung die Maschine in Bezug auf ihre Tourenzahl durch eine Herabsetzung des Wirkungsgrades um nur 5 % erfährt. Da unserer Berechnung durchaus günstige Verhältnisse zu Grunde liegen, giebt uns somit die Tourenzahl bestehender Maschinen zugleich ein Bild von ihrem elektrischen Wirkungsgrade, je geringer die Tourenzahl, desto geringer unter gleichen Verhältnissen auch der Wirkungsgrad.

In Folge dessen beweist auch der Umstand, dass manche grossen und dabei langsam laufenden Maschinen trotzdem einen sehr hohen Wirkungsgrad besitzen, wie es z. B. von den grossen Innenpoldynamos von Siemens & Halske berichtet wird, dass jene Maschinen die genannten Eigenschaften auf Grund geringer Beanspruchung besitzen. Die Güte eines Faktors hat also auch andere gute Eigenschaften zur Folge.

Es muss übrigens erwähnt werden, dass die Maschine, falls man sie mit nicht normaler Spannung laufen lässt, eine andere Anzahl Voltampère leistet, als bei normaler Spannung.

Ueber die praktische Dimensionirung der Maschinenschenkel ist noch Folgendes zu sagen.

Für die Spulenstücke der Lahmeyer'schen Form ist es zweckmässig, einen nicht zu kleinen Querschnitt zu wählen; der Rechnung zu Grunde gelegt ist der Querschnitt  $a^2$ . Der übrige Theil des magnetischen Schlusses kann entsprechend der von Lahmeyer beobachteten nützlichen Kraftlinienstreuung<sup>1)</sup> einen etwas geringeren Querschnitt erhalten. Ob man den magnetischen Schluss wie bei Lahmeyer theilen oder in der in der Zeichnung (Fig. 2, 3, 4, 5, 7, 8) wiedergegebenen Form ausbilden will, bleibt dem Ermessen des Konstruirenden überlassen. Für die Feststellung des Querschnittes der Bodenplatte ist zu beachten, dass die mitangegossenen Lagerbockfundamente hinzuzurechnen sind.

Für die Beringer-Maschine dürfte sich die Durchführung des gleichbleibenden Querschnittes empfehlen (Fig. 9 u. 10).

---

<sup>1)</sup> Elektrotechn. Zeitschr. 1888. S. 282.

Bei der Hufeisenmagnetmaschine muss man unter allen Umständen mit dem Schenkelquerschnitt auf die Neigung zur Kraftlinienstreuung Bedacht nehmen und zweckmässig im Joch den Schenkelquerschnitt beibehalten (Fig. 13 u. 14). Die Jochecken dürfen durch ein Kreisviertel abgerundet werden.

Die Innenpolmaschinen erhalten für direkte Kuppelung gewöhnlich eine grosse runde Oeffnung im Magnetkreuz, durch welche die Achse geht, doch sollte in der Mitte eine Querschnittsvergrösserung angestrebt werden (Fig. 16 u. 17).

Zum Schluss mag noch auf ein einfaches Verfahren zur Konstruktion grosser vielpoliger, sehr langsam laufender Innenpolmaschinen aufmerksam gemacht werden. Man wähle für den Ringbelag einen Strom von z. B. 250 Ampère, berechne eine vierpolige Maschine für  $4 \cdot 250 = 1000$  Ampère, behalte Ringquerschnitt und Schenkelstückdimensionen bei und wähle

für den Strom  $J$  der grossen Maschine  $\frac{J}{250}$  Pole. Die Tourenzahl ist so zu bestimmen, dass die innere Ringperipheriegeschwindigkeit dieselbe ist, wie bei der berechneten Hilfsmaschine. Die Belastung  $\beta$  nehme man so klein (3 bis 4), dass die Tourenzahl die erforderliche wird.

Dasselbe Verfahren lässt sich auf die Aussenpolringmaschine anwenden.

Bei der Ausführung des Kollektors ist zu beachten, dass für vierpole Ringmaschinen die Anzahl der Kollektorthteile und der Windungen des Ankers zweckmässiger Weise durch 4 theilbar sein soll; bei zweipoligen soll dieselbe eine gerade Zahl sein, falls eine stets gleichartige Belastung beider Ankerhälften verlangt wird, doch ist in beiden Fällen auch eine ungerade Zahl zulässig, falls die Anzahl nur genügend gross ist. Die Wickelung ist stets gut ausführbar. Sollen mehrere Windungen des Ankers auf ein Kollektorsegment entfallen, so muss die Zahl der Ankerwindungen ausserdem noch durch die betreffende Anzahl, z. B. 2, zu dividiren sein.

Die Bewickelung des Ankers kann entweder, besonders bei den kleineren Maschinen, mit der berechneten Drahtstärke in einer Lage oder mit parallelgeschalteten dünneren Drähten gleichen Totalquerschnittes und gleicher Windungszahl ausgeführt werden.

Auch kann man die nicht wirksamen Drähte (an der Stirnseite der Trommel) behufs Verbesserung des Wirkungsgrades verstärken.

Der Trommelanker erhält durch Anbringung von Aussparungen zweckmässig eine Centrifugalventilation. Es werden zu diesem Ende an etwa drei Stellen Eisenstäbchen in radiärer Richtung zwischen die Blechringe gelegt und so Luftkanäle geschaffen, welche mit dem cylindrischen Luftraum um die Achse communiciren (Fig. 18).

Die Herstellung der Bewickelung des Ankers erfordert bei Trommeln ohne Nuthen die Zuhülfenahme von Stiften aus sehr festem Holz, welche in die die Trommelbleche von beiden Enden abdeckenden Rothgussstücke (Fig. 8 u. 18) eingeschlagen




Fig. 18.

werden können. Für die Stifte ist der Raum als ausreichend betrachtet, welcher durch Zusammendrücken der für den Durchmesser  $a$  berechneten Drähte auf der mit  $1,5\text{ mm}$  Isolation belegten Trommel von der Eisendimension  $a$  entsteht; dieselben müssen daher ganz flach sein. Besondere, breite Ventilationszwischenräume zwischen den Ankerdrähten zu lassen, dürfte nicht nothwendig sein, da die Wickelung so wie so kein vollständig zusammenhängendes Ganzes bildet, und jene Aussparungen die Maschine stark vergrössern; werden jedoch solche Zwischenräume gewünscht, so lässt sich die nothwendige Aenderung ohne Weiteres vornehmen, indem man entweder nur den Trommeldurchmesser oder alle Maschinendimensionen, sowie natürlich auch die Drahtstärke der Ankerbewickelung vergrössert.



Der Einfluss der Hysteresis auf die Leistung ist zu vernachlässigen, derjenige der (stets) ungleich vertheilten Anziehungskräfte jedoch für die Achsendimensionirung zu berücksichtigen.

### **Bestimmung der Wickelung für ein vorhandenes Modell.**

Nachdem wir im Vorstehenden Formeln entwickelt haben, mit Hülfe deren man Dynamomaschinen verschiedener Form für eine beliebige Spannung und Stromstärke bestimmen kann, soll nunmehr der Fall betrachtet werden, dass man ein vorhandenes Modell, das für eine bestimmte Leistung gebaut ist, für eine andere Spannung, als der Rechnung zu Grunde gelegen hat, wickeln will, oder dass man das Modell mit einer anderen Tourenzahl zu betreiben beabsichtigt, als die Rechnung ergeben hat.

In jenem Fall wird man aus technischen und kommerziellen Gründen den Wunsch haben, aus dem Modell bei der veränderten Spannung die frühere Leistung in Watt herauszunehmen, was auch durch die Betriebsverhältnisse und physikalischen Eigenschaften selbst gerechtfertigt ist. In letztgenanntem Fall dagegen kann man annehmen, dass die Leistung sich der Aenderung der Tourenzahl ungefähr proportional ändern soll.

Wir betrachten zunächst die Berechnung der Wickelung für eine Spannung, welche von derjenigen, für welche die Maschine ursprünglich berechnet war, nicht sehr weit verschieden ist. Es werde daher z. B. verlangt, dass eine für 110 Volt gebaute Maschine eine Wickelung für 67 Volt erhalten soll.

Da die Dimensionen der Maschine sämmtlich gegeben sind, so handelt es sich demgemäss lediglich um die Wahl einer passenden Drahtstärke, indem wir hierbei voraussetzen, dass auch die neue Maschine — und dies ist zulässig, weil die neue Spannung von der alten nicht sehr weit entfernt liegt — nur eine Lage Draht erhält. Die praktische Durchführung dieser Rechnung dürfte am besten ein konkretes Beispiel lehren. Wir

wählen hierzu eine Quadrattrommelmaschine Lahmeyer'scher Form, welche für 110 Volt und 100 Ampère berechnet ist, d. h. unser Maschinenbeispiel 1.

Die Dimensionen der Maschine sind aus der früheren Berechnung ersichtlich; insbesondere ist die Ankerdimension  $a = 260$  und die Tourenzahl  $n = 1150$ .

Die Maschine soll mit der neuen Wickelung wiederum 11000 Watt bei 1150 Touren leisten, d. h. es soll sein

$$E_p = 67$$

$$J = 164.$$

Es mag nun versuchsweise wie früher gesetzt werden  $\beta = 6$  und für die Erregung wieder ca. 3 % der Gesamtenergie angenommen werden, mit der Absicht, die Maschine für 67 Volt mit demselben Wirkungsgrad, im Ganzen und in den einzelnen Theilen arbeiten zu lassen, wie früher für 110 Volt zu Grunde gelegt war. Durch den Anker fließen daher  $1,03 \cdot 164 \sim 170$  Ampère. Für  $\beta = 6$  folgt daher der Querschnitt des Ankerdrahtes

$$q = \frac{170}{2} \cdot \frac{1}{6} \sim 14 \text{ qmm}$$

oder

$$g \sim 4,1$$

und

$$g' = \alpha \cdot g = 1,3 \cdot 4,1 = 5,3.$$

Die Windungszahl des Ankers ergibt sich daher

$$N = \frac{260 \cdot \pi}{2 \cdot 5,3} = 77.$$

Wir könnten die Ankerwicklung mit dieser Drahtstärke in der Weise ausführen, dass wir einen Kollektor mit 26 Theilen à 3 Windungen anwenden, wobei der Anker 78 Windungen erhielte, für die bei entsprechender Wahl der Bespinnung jedenfalls Platz vorhanden wäre. Wir wollen jetzt feststellen, ob diese Ankerwicklung den früheren Bedingungen über den Spannungsverlust entspricht.

Wie früher ist

$$L = \frac{N \cdot 5 \cdot a}{2} = \frac{78 \cdot 5 \cdot 260}{2} = 50700 \text{ mm} \\ = 50,7 \text{ m}$$

und demgemäss der Spannungsverlust im Anker

$$E_v = \frac{50,7 \cdot 85}{50 \cdot 13,2} = 6,52.$$

Wie wir sehen, würden in der berechneten Ankerwicklung gegen 10 % der Spannung verloren gehen. Da dieser Verlust zu hoch ist, so müssen wir den Widerstand des Ankers verringern, indem wir eine grössere Drahtstärke und demgemäss geringere Belastung wählen. Statt  $\beta = 6$  wollen wir daher setzen

$$\beta = 4.$$

Es ergibt sich hierbei der Querschnitt des Ankerdrahtes

$$q = \frac{85}{4} \sim 21.$$

Wir nehmen als Drahtstärke an

$$g \sim 5$$

und

$$g' = 1,3 \cdot 5 = 6,5.$$

Hiermit erhalten wir

$$N = \frac{260 \pi}{2 \cdot 6,5} = 62,7 \sim 62.$$

Wir wählen hierfür 31 Kollektorthteile à 2 Windungen. Hierbei erhalten wir

$$L = \frac{N \cdot 5 \cdot a}{2} = \frac{62 \cdot 5 \cdot 260}{2} = 40\,300 \text{ mm} \\ = 40,3 \text{ m}.$$

Der Spannungsverlust im Anker wird

$$E_v = \frac{40 \cdot 85}{50 \cdot 19,6} = 3,47.$$

Wir ersehen aus diesem Ergebniss, dass die letztberechnete Bewickelung ziemlich geeignet ist.

Wir berechnen nunmehr die magnetischen Verhältnisse. Für dieselben gilt

$$Z_a = \frac{30 \cdot E \cdot 10^8}{N \cdot n} \\ = \frac{30 \cdot 70,3 \cdot 10^8}{62 \cdot 1150} = 2970\,000$$

56. Bestimmung der Wickelung für ein vorhandenes Modell.

Der Eisenabstand (die Entfernung zwischen Anker- und Schenkeleisen) beträgt

$$g' + 4 = 6,5 + 4 = 10,5 \text{ mm.}$$

Es wird daher

$$A_l = \frac{0,8 \cdot 2,1 \cdot Z_a}{\frac{1}{4} \cdot 26^2} = \frac{0,8 \cdot 2,1 \cdot 4}{5 \cdot 26^2} \cdot 2970000 \\ = 5900.$$

Ferner:

$$Z_s = 2970000 \cdot 1,1 = 3270000$$

und

$$Z_{sem} = \frac{3270000}{26^2} = 4830.$$

Die mittlere Kraftlinienlänge im Schenkeleisen beträgt

$$l_s = 160 \text{ cm.}$$

Somit sind für das Schenkeleisen, wie wir aus der Kurven-  
tafel ersehen, an Ampèrewindungen erforderlich

$$A_s = 160 \cdot 10 = 1600.$$

Die Rückwirkung des Ankerstromes rechnen wir der  
Sicherheit wegen

$$A_r = 0,6 \cdot \frac{N \cdot J}{2^2} \\ = 0,6 \cdot 31 \cdot 85 = 1580.$$

Die für das Ankereisen erforderlichen Ampèrewindungen  
sind, wie im Allgemeinen, sehr gering und zu vernachlässigen.

Wir setzen demgemäss die erforderlichen Gesamt-Ampère-  
windungen

$$A \sim 9000.$$

Wollten wir die Maschine wieder zum Laden von Akku-  
mulatoren einrichten, so hätten wir der Sicherheit wegen zu  
setzen

$$A = 1,25 \cdot 9000 \sim 11000,$$

d. h. wieder denselben Werth wie bei 110 Volt.

Wir nehmen an, dass der Wickelraum genau derselbe  
bleibt wie bei 110 Volt.

Die mittlere Länge einer Windung des Nebenschlussdrahtes ist

$$l_n = 1,4 \text{ m.}$$

Unter diesen Umständen gilt

$$g_n^2 = \frac{A \cdot l_n \cdot 4}{\pi \cdot 55 \cdot E_p}$$

oder

$$\text{Drahtquerschnitt } q_n = \frac{A \cdot l_n}{55 \cdot E_p},$$

d. h. hier

$$\begin{aligned} g_n^2 &= \frac{A \cdot l_n \cdot 4}{\pi \cdot 55 \cdot 67} \\ &= \frac{9000 \cdot 1,4 \cdot 4}{\pi \cdot 55 \cdot 67} = 4,35 \end{aligned}$$

$$g_n = 2,09 \sim 2,1$$

$$g'_n = 1,4 \cdot 2,1 \sim 2,9.$$

Da

$$b = 130$$

$$h = 78,$$

so ist die Gesamtwindungszahl der beiden hintereinandergeschalteten Schenkelspulen

$$\begin{aligned} W &= 2 \cdot \frac{130}{2,9} \cdot \frac{78}{2,9} \\ &= 2 \cdot 45 \cdot 27 = 2430 \end{aligned}$$

und der Widerstand des Nebenschlusses

$$w_n = \frac{W \cdot l_n \cdot 4}{\pi \cdot g_n^2 \cdot 55} = \frac{2430 \cdot 1,4 \cdot 4}{\pi \cdot 2,1^2 \cdot 55} = 17,9 \text{ Ohm.}$$

Die Stromstärke im Nebenschluss

$$J_n = \frac{67}{17,9} = 3,73$$

und die effektiven Ampèrewindungen

$$A = 3,73 \cdot 2430 = 9100.$$

Hätte man behufs Ladung von Akkumulatoren den Sicherheitsfaktor 1,25 eingeführt ( $A = 11000$  s. o.), so wäre daraus gefolgt

$$g_n^2 = \frac{11000 \cdot 1,4 \cdot 4}{\pi \cdot 55 \cdot 64} = 5,32$$

$$g_n = 2,3.$$

Da, wie sich gezeigt hat, die Stromstärke im Nebenschluss den zulässigen Werth nicht übersteigt, so genügt die berechnete Wickelung den gestellten Anforderungen.

Man kann auch unter Umgehung der Zwischenrechnungen die Belastung  $\beta$  in Amp./qmm direkt ermitteln aus der Gleichung

$$\beta = \frac{A_1 \cdot a^2 \cdot 4}{\pi \cdot b \cdot h}, \text{ im Mittel } = \frac{A_1 \cdot 2,2}{b \cdot h}.$$

$A_1$  = Ampèrewindungen pro Spule.

Führen wir in der gleichen Art wie in dem eben behandelten Fall Rechnungen über die Wickelung derselben Maschine für andere Spannungen durch, so ersehen wir aus denselben, dass man, um die Betriebsverhältnisse nicht zu ändern, mit der Belastung des Ankerdrahtes  $\beta$  um so weiter heruntergehen muss, je weiter die Spannung erniedrigt wird. Ebenso muss man  $\beta$  erhöhen, wenn die Spannung höher gewählt wird. Voraussetzung ist hierbei, dass die Maschinen stets mit nur einer Drahtlage auf dem Anker ausgeführt werden. Wie im späteren Kapitel über die Hysteresis dargelegt werden wird, zeigt sich zugleich, dass die Maschinen mit niedrigerer Spannung ein schwächeres magnetisches Feld brauchen und demgemäss einen besseren ökonomischen Wirkungsgrad besitzen. Aus demselben Grunde ist bei denselben eher Funkenbildung zu befürchten.

Handelt es sich darum, ein vorhandenes Maschinenmodell für eine Spannung zu wickeln, welche von der normalen wesentlich verschieden ist, so empfiehlt es sich, nicht mehr eine Drahtlage auf dem Anker zu verwenden. Vielmehr ist man genöthigt, bei hoher Spannung mehrere Drahtlagen zu wählen und bei sehr niedriger weniger als eine, dies so verstanden, dass in diesem Fall mehrere nebeneinanderliegende Drähte parallelgeschaltet sind, während nur einzelne Drähte (nicht mehrere über einander) auf dem Anker zur Verwendung kommen.

Zur Anwendung mehrerer Lagen bei höherer Spannung bestimmt der Fall, dass das magnetische Feld bei Anwendung einer Lage unerreichtbar stark oder die Beanspruchung

des Ankerdrahtes und demgemäss im Allgemeinen auch der Spannungsverlust unverhältnissmässig hoch werden müsste.

Es ist hierbei zu beachten, dass man, wenn bei Anwendung einer Lage die Belastung des Ankerdrahtes zu hoch ist, z. B.  $\beta = 8$  bis 10, man bei dem Uebergang zur Anwendung zweier (und mehr) Lagen wieder zu einer niedrigen Belastung, z. B.  $\beta = 4$  bis 6, schreiten muss. Bei der praktischen Durchführung dieser Rechnung zeigt es sich sehr bald, wo die geeignete Beanspruchung liegt.

Das vorbeschriebene Verfahren kann zwar als ziemlich einfach bezeichnet werden, beruht aber immerhin mehr oder weniger auf einem Ausprobiren. Im Folgenden soll nun gezeigt werden, dass man die Möglichkeit hat, jedes Probiren zu vermeiden und lediglich durch Rechnung direkt den erforderlichen Drahtdurchmesser zu ermitteln. Diese Methode hat zugleich, wie wir sehen werden, die Eigenschaft, dass dieselbe für jedes nur denkbare Dynamomaschinenmodell anwendbar ist, sie repräsentirt daher eine allgemeine Lösung dieser Aufgabe.

Betrachten wir die im vorigen Abschnitt entwickelten Formeln zur Berechnung der Ankerdimensionen, so erkennen wir, dass dieselben für alle behandelten Modelle die allgemeine Form haben

$$a^2 = \text{const. } w_a \cdot z \cdot \alpha \cdot g^3.$$

Es ist leicht einzusehen, dass diese Formel allgemeine Gültigkeit besitzt, ganz unabhängig von der Form des Modells; nur der Werth der Konstante ändert sich je nach der Ausführungsart.

Die Gleichung gilt in der entwickelten Form für die Anwendung einer Drahtlage auf dem Anker. Wendet man deren mehrere an, so ist der Formel noch ein Faktor für die Anzahl der Drahtlagen einzufügen; wir erhalten daher als allgemeinsten Ausdruck für die Gesetzmässigkeit

$$a^2 = \text{const. } w_a \cdot z \cdot \alpha \cdot g^3 \cdot \frac{1}{U},$$

worin  $U$  die Anzahl der auf dem Anker übereinanderliegenden Drähte (Drahtlagen) bedeutet.

Für zwei verschiedene Wickelungen eines Ankers gilt daher, wenn wir mit dem Index 1 die eine und mit dem Index 2 die andere Wickelung markieren, die Beziehung

$$\frac{w_{a_1} \cdot \alpha_1 \cdot g_1^3}{U_1} = \frac{w_{a_2} \cdot \alpha_2 \cdot g_2^3}{U_2}.$$

Hieraus folgt

$$\begin{aligned} \frac{g_1^3}{g_2^3} &= \frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \cdot \frac{w_{a_2}}{w_{a_1}} \\ &= \frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \cdot \frac{E_{p_2}}{J_2} \cdot \frac{J_1}{E_{p_1}}. \end{aligned}$$

Setzen wir nun die Leistung des Modells gleich  $P_1$  bzw.  $P_2$ , indem wir uns freie Hand behalten, die Leistung zu ändern, so ist

$$J_1 = \frac{P_1}{E_{p_1}} \quad \text{und} \quad J_2 = \frac{P_2}{E_{p_2}}.$$

Es wird daher

$$\frac{g_1^3}{g_2^3} = \frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \cdot \frac{E_{p_2}^2}{E_{p_1}^2} \cdot \frac{P_1}{P_2}.$$

Die neue Wickelung mit der Drahtstärke  $g_2$ , welche sich nach dieser Gleichung berechnet, besitzt die Eigenschaft, dass der beliebige procentuale Spannungsverlust im Anker derselbe ist wie bei der ursprünglichen Wickelung.

Will man die soeben abgeleitete Formel für Spannungen benutzen, welche von der ursprünglichen Spannung ziemlich weit entfernt liegen, so kann man sich an der Hand der Formel leicht klar machen, wieviel Drahtlagen man anwenden muss, um ein dem früheren magnetischen Felde ziemlich gleich starkes Feld benutzen zu können, oder ob das neue Feld stärker oder schwächer sein muss als das frühere.

Gehen wir auf unser früheres Beispiel zurück und bestimmen wir mit Hilfe der neuen Formel die Drahtstärke für 67 Volt, so vereinfacht sich die Gleichung wie folgt:

$$\frac{g_2^3}{g_1^3} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \frac{E_{p_1}^2}{E_{p_2}^2}$$

oder



$$g_2 = \sqrt[3]{\frac{1,4}{1,3} \cdot \frac{110^2}{67^2} \cdot 3,3^3} = 4,7,$$

d. h. der Anker müsste mit Draht von 4,7 mm Durchmesser bewickelt werden, damit er genau den gestellten Anforderungen entspricht.

Vergleichen wir den soeben berechneten Werth mit demjenigen, den wir unserer vorhergehenden Rechnung zu Grunde gelegt hatten, so bemerken wir, dass derselbe kleiner ist als jener. Dies hängt damit zusammen, dass der Spannungsverlust bei jener durch Probiren ermittelten Wickelung nicht 6 %, sondern nur etwa 5 % beträgt. Da es nun bei Anwendung jener Drahtstärke, 5 mm, wie die Rechnung zeigt, keine Schwierigkeiten bietet, das für jene geringere Windungszahl erforderliche stärkere magnetische Feld zu erzeugen, so ergibt sich, dass bei gleicher Anzahl Drahtlagen auf dem Anker dieselbe Leistung sich bei niedrigerer Spannung mit höherem elektrischen Wirkungsgrade anstandslos erzielen lässt als bei höherer Spannung. Es ist dies mit ein Grund, der dafür spricht, für höhere Spannungen mehr Drahtlagen zu verwenden als für niedrigere Spannungen. Man ersieht nämlich, dass bei gleicher Anzahl Drahtlagen die Windungszahl für niedrigere Spannungen im Verhältniss grösser ausfällt und demgemäss das magnetische Feld nicht so stark zu sein braucht als bei höherer Spannung. Bei zweckmässiger Bemessung des Schenkelgestelles gleichen sich die Verschiebungen der verschiedenen Verhältnisse innerhalb der Maschine, welche durch die Aenderung der Windungszahl des erforderlichen magnetischen Feldes und des Eisenabstandes bedingt werden, derartig wieder aus, dass die für die Erregung erforderliche Anzahl Ampèrewindungen innerhalb gewisser Grenzen nahezu konstant bleibt; hierfür ist uns das durchgerechnete Beispiel einer 11000 Watt-Maschine ein gewisser Beleg.

Handelt es sich daher darum, für ein vorhandenes Modell ganz beliebiger Form, von welchem eine gut arbeitende Wickelung für eine bestimmte Spannung bekannt ist, eine Wickelung für eine andere Spannung schnell zu bestimmen, ohne dass auf eine genaue Einhaltung der Tourenzahl besonderer Werth gelegt wird, so hat man nur nöthig, nach der zu-

letzt entwickelten Formel die Stärke des Ankerdrahtes und für die von früher bekannte Anzahl Ampèrewindungen auf den Schenkeln die Schenkelwicklung in ähnlicher Weise zu bestimmen, wie dies bei unserm Beispiel ausgeführt wurde.

Es soll noch ein Beispiel angeführt werden für die Umrechnung einer bekannten Dynamomaschine auf eine höhere Spannung, welche die Anwendung von zwei Drahtlagen auf dem Anker erforderlich macht.

Wir wählen dazu das Beispiel einer Trommelmaschine von 55000 Watt, d. h. die Maschine, für welche nach den früheren Formeln bei 110 Volt und 500 Ampère  $a=380$  bestimmt war, und setzen fest, dass die Spannung  $E_p = 220$  Volt und  $J=250$  Ampère angenommen werden soll.

Gemäss der Anwendung von zwei Drahtlagen ergibt sich

$$\begin{aligned} g_2^3 &= g_1^3 \cdot \frac{U_2}{U_1} \cdot \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \frac{E_{p_1}^2}{E_{p_2}^2} \\ &= 422 \cdot 2 \cdot \frac{110^2}{220^2} \\ &= 422 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = 211 \end{aligned}$$

$$g_2 = 5,9$$

$$g_2' = 1,3 \cdot 5,9 = 7,7$$

$$N = \frac{2 \pi \cdot 380}{2 \cdot 7,7} = 2 \cdot 77,4 \sim 156.$$

Eisenabstand:

$$\sim 2 \cdot 7,7 + 4 = 19,4 \text{ mm.}$$

$$Z_a = \frac{30 \cdot 233 \cdot 10^8}{156 \cdot 790} = 5670000$$

$$A_t = \frac{2 \cdot 1,94 \cdot 0,8 \cdot 4}{5 \cdot 1444} \cdot 5670000 = 9730$$

$$Z_{s_{qcm}} = \frac{1,1 \cdot 5670000}{1444} = 4320$$

$$A_s = 186 \cdot 7,5 = 1400$$

Rückwirkung:

$$\begin{aligned} \frac{N}{8} \cdot J &= \frac{156}{8} \cdot 250 &= 4870 \\ && \hline A &= 16000. \end{aligned}$$

Um zu zeigen, dass die Ampèrewindungen bei Wicklung der Maschine auf niedrigere Spannung wieder ungefähr denselben Betrag annehmen, soll das Modell noch für 67 Volt durchgerechnet werden.

$$g_2^3 = 7,5^3 \cdot \frac{110^2}{67^2} = 1140$$

$$g_2 = 10,44$$

$$g_2' = 1,3 \cdot 10,44 = 13,5$$

$$N = \pi \cdot \frac{380}{2 \cdot 13,5} = 44,2 \sim 44.$$

Eisenabstand:

$$g_2' + 4 = 17,5 \text{ mm}$$

$$Z_a = \frac{30 \cdot 71 \cdot 10^8}{44 \cdot 790} = 6130000$$

$$A_l = \frac{0,8 \cdot 2 \cdot 1,75 \cdot 4}{5 \cdot 1444} \cdot 6130000 = 9500$$

$$Z_{s_{gem}} = \frac{1,1 \cdot 6130000}{1444} = 4670$$

$$A_s = 186 \cdot 9 = 1674$$

Rückwirkung:

$$5,5 \cdot 820 = 4500$$

$$A = 15674.$$

Hätte man die beiden vorberechneten Maschinen zum Laden von Akkumulatoren einrichten wollen, so wären die Ampèrewindungen für Luft und Eisen (ausschliesslich Rückwirkung) mit 1,25 zu multipliciren gewesen, woraus gefolgt hätte, dass in beiden Fällen gegen 19000 Ampèrewindungen erforderlich sind; dies ist aber wieder der alte Betrag.

## Der Energieverlust durch Hysteresis im Anker.

Ausser den Verlusten in den Wicklungen einer Dynamomaschine, nämlich dem Spannungsverlust im Anker und dem Energieverlust für die Erregung der Schenkelmagnete sowie dem Reibungsverlust, treten auch noch Verluste im Ankereisen auf. Dieselben sind dadurch bedingt, dass einmal das Eisen,

wenn es auch in Form von Blechen oder Drähten verwendet wird, immerhin noch genügend massiv ist, dass in demselben elektrische Wirbelströme, Foucault-Ströme, entstehen können, und dass zweitens das Eisen selbst zu seiner Ummagnetisierung einer gewissen Arbeitsleistung bedarf. Nachdem diese mit dem Namen Hysteresis belegte Erscheinung von Steinmetz in die einfache analytische Form gebracht ist,  $0,0033 B^{1,6}$ , sind wir im Stande, mit Hilfe der früher entwickelten Formel die Abhängigkeit des durch die Hysteresis bedingten Verlustes von den magnetischen und sonstigen Verhältnissen einer Dynamomaschine festzustellen. Die Gleichung für den Verlust durch Hysteresis lautet in allgemeiner Form<sup>1)</sup>

$$V = \text{const. } E \cdot \alpha \cdot \sqrt{\frac{p \cdot J}{\beta}} \cdot H^{0,6} \text{ Watt,}$$

worin  $p$  die Polzahl der Dynamo und  $H$  ihre Feldstärke bedeutet.

Aus dieser Formel folgt:

Für eine gegebene Leistung der Dynamo ( $E$  und  $J$ ) wächst der Verlust mit der Wurzel aus der Polzahl  $p$  und nimmt mit der Wurzel aus der Belastung des Ankerdrahtes  $\beta$  ab. Er wächst ausserdem mit der Feldstärke oder der Magnetisierung etwas stärker als proportional der Wurzel aus derselben. Die Dynamos sind also in Bezug auf Hysteresis um so besser, je weniger Pole, je höhere Ankerdrahtbeanspruchung und je geringere Magnetisierung sie aufweisen. Die Hysteresis ist vom elektrischen Wirkungsgrade unabhängig. Von einer Reihe gleichartiger Dynamomaschinen für eine bestimmte Klemmenspannung nimmt der Verlust in Procenten der Leistung mit wachsender Leistung ab. Um daher auch kleinen Maschinen einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu verleihen, muss man dieselben mit geringem Magnetismus betreiben, eine dünne Bespinnung und hohe Belastung des Ankerdrahtes wählen. Ausserdem muss man die Polzahl niedrig halten, z. B. die Maschinen für kleine Leistung zweipolig bauen. Aus demselben Grunde vertragen Maschinen höherer Leistung eher eine grosse Polzahl und grössere Feldstärke.

<sup>1)</sup> Vergl. Elektrotechn. Zeitschr. 1892. Heft 33.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass langsam laufende Maschinen aus mehreren Gründen einen geringeren Wirkungsgrad aufweisen müssen als schnell laufende. Vor Allem erkennen wir aus dem oben erwähnten Gesetz über Hysteresis, dass Maschinen von kleineren Dimensionen (in Folge geringeren Drahtdurchmessers) einen geringeren Verlust bei gleicher Leistung aufweisen. Langsam laufende Maschinen müssen aber grössere Dimensionen erhalten als schnell laufende, damit die Leistung gewahrt bleibt. Da nun die Beibehaltung desselben Spannungsverlustes im Anker hierbei eine bedeutend grössere Drahtstärke erfordert, so müssen die Dimensionen ganz bedeutend zunehmen, oder man muss das Feld verstärken; selbst für das gleiche Feld ist für das grössere Modell eine grössere Energiemenge erforderlich, umsomehr für ein verstärktes. Alle diese Umstände wirken zusammen, dass langsam laufende Maschinen einen höheren Hysteresisverlust event. grösseren Spannungsverlust im Anker und jedenfalls mehr Erregungsenergie aufweisen als schnell laufende. Durch diese Betrachtung wird das Vorurtheil widerlegt, welches man leider noch bisweilen findet, dass nämlich langsam laufende Maschinen besser wären als schnell laufende. In Wirklichkeit sind sie in jeder Beziehung schlechter.

### Grundzüge der Neukonstruktion.

Im Vorstehenden haben wir die einzelnen Erscheinungen kurz zusammengefasst, welche man an Dynamomaschinen wahrnimmt; wir haben die Gesetze besprochen, welchen der Magnetismus folgt und Hilfsmittel zu ihrer Berechnung mitgetheilt; wir haben die Hauptrepräsentanten der Dynamokonstruktionen für Gleichstrom durchgesprochen; wir haben ferner eine Methode angegeben, um für ein vorhandenes Modell eine neue Wickelung zu berechnen; wir haben endlich auch die allgemeine Gesetzmässigkeit erörtert, welcher der Verlust durch Hysteresis im Anker unterliegt.

Unter Beachtung und Zusammenfassung der aus diesen Betrachtungen sich ergebenden Folgerungen wird man in die Lage versetzt sein, für Neukonstruktion von Dynamomaschinen einen gewissen kritischen Blick anwenden zu können. Wir

wollen jedoch hieran anknüpfend im Folgenden noch in Kürze einheitlich dasjenige durchsprechen, was man beim Entwerfen neuer Dynamokonstruktionen zu beachten hat.

Eine bedeutende Rolle spielt im Dynamobau der Verwendungszweck der Maschine. Je nachdem dieselbe für Glühlichtbeleuchtung ohne oder mit Verwendung von Akkumulatoren, für Bogenlicht, Kraftübertragung unter Verwendung einzelner oder vieler, gleichmässig oder variabel belasteter Motoren bestimmt ist, hat sie andere Bedingungen zu erfüllen. Die Rücksicht auf fabrikmässige Herstellung wird mehr oder weniger dazu veranlassen, diese Rücksichtnahme zu beschränken, doch bleibt die Thatsache bestehen, dass es keine für alle Zwecke gleich gut geeignete Maschine, d. h. dass es keine Universalmaschine giebt.

Allgemein betrachtet sind es zwei Hauptgesichtspunkte, die einander widerstreiten und deren Abwägung gegeneinander daher als Aufgabe des Konstrukteurs zu betrachten ist. Es sind dies ein hoher Wirkungsgrad einerseits und ein funkenloser Gang andererseits.

Während die Rücksicht auf den Wirkungsgrad gewöhnlich ein schwaches Feld wünschenswerth macht, bedingt das technisch günstige Verhalten der Maschine im Betriebe die Nothwendigkeit eines starken Feldes. Man erkennt schon hieraus, dass die Betonung der einen oder anderen Eigenschaft einen Einfluss auf die magnetischen Verhältnisse hat. Der erste Umstand ist hauptsächlich dadurch begründet, dass bei gleichem Widerstande der Ankerwicklung eine Vermehrung der Windungen derselben eine geringere Anzahl Ampèrewindungen auf den Schenkeln infolge geringeren Sättigungsgrades derselben nothwendig macht, und dass zugleich, wie sich aus der früher entwickelten Formel ergibt, durch die Verminderung der Feldstärke sich auch der Verlust durch Hysteresis im Anker verringert. Es hat dies aber zur Folge, dass einmal die Rückwirkung des Ankers verhältnissmässig gross ausfällt, und dass ferner das magnetische Feld keine so scharf ausgeprägte Form besitzt, d. h. gegen die Ankerrückwirkung nachgiebiger ist als bei stärkerer Magnetisirung.

Es wird häufig angegeben, dass zur Verhinderung einer Funkenbildung am Kollektor vor allem ein steiler Abfall der

Induktionskurve (des Feldes) im Anker vermieden werden muss. Demgegenüber muss jedoch erklärt werden, dass ein ganz allmähliches Ansteigen der Feldstärke vom Nullpunkte aus mindestens ebenso schädlich ist. Wäre diese Eigenschaft wünschenswerth, so hätten die ältesten Flachringmaschinen vorzüglich funkenlos arbeiten müssen, während man von ihnen das Gegentheil weiss. Die richtige Form der Induktionskurve ist die, dass das Feld mässig schnell, aber gleichmässig an seinem Anfangspunkte (d. h. der neutralen Zone) ansteigt. Man erreicht dies ziemlich gut dadurch, dass man den Polanfängen der Magnetschenkel auf wenige Centimeter Peripherielänge anstatt der durch die Ausbohrung entstehenden konkaven eine konvexe Krümmung giebt, sowie indem man die Begrenzungslinie der Polfläche (am Anfang der Pole) nicht als gerade, sondern als geschweifte Linie ausbildet (d. h. ovale Polflächen und dergl.).

Als wesentlicher Punkt für die Vermeidung der Funkenbildung ist ausserdem zu beachten, dass das Ankereisen im Stande sein muss, den Magnetismus mit Leichtigkeit aufzunehmen, damit nicht in der neutralen Zone ein Theil der von den Polen aus in den Anker eintretenden Kraftlinien wieder aus dem Anker austritt und so das magnetische Feld stört. Dieser Gesichtspunkt befürwortet, wie man sieht, im gleichen Sinne wie die Hysteresis-Erscheinungen einen geringen Sättigungsgrad des Ankereisens.

Einen wichtigen Unterschied macht es, ob die Maschine für in der Hauptsache konstante oder variable Spannung dienen soll. Wünscht man eine konstante Spannung, so ist hiermit gewöhnlich der weitere Wunsch verknüpft, möglichst wenig reguliren zu müssen. Dies lässt sich jedoch nur dann erreichen, wenn die auf den Schenkeln angewendeten Ampèrewindungen zum Theil nicht wesentlich zur Verstärkung des magnetischen Feldes beitragen, indem also entweder das Anker- oder (besser) das Schenkeleisen stark gesättigt ist. Soll dagegen die Maschine eine variable Spannung liefern, wie es besonders für das Laden von Akkumulatoren verlangt wird, so muss jede Variation der Ampèrewindungen das magnetische Feld beeinflussen, mithin sowohl Anker- wie Schenkeleisen schwach gesättigt sein.

Bogenlichtmaschinen wiederum, welche mit einer Hauptschluss-Wicklung versehen werden, bedingen, dass die Spannung bei über das Normale zunehmender Stromstärke abfällt, und zwar infolge hoher Sättigungsgrade und starker Rückwirkung des Ankers.

Soll eine Dynamomaschine zum Betriebe einer einfachen Kraftübertragung auf einen Motor dienen, so muss dieselbe als Nebenschlussmaschine mit einem Nebenschlussmotor möglichst konstante Spannung liefern und als Hauptstrommaschine mit Hauptstrommotor ein möglichst folgsames Feld und demgemäss variable Spannung besitzen.

Eine Hauptfrage wird vor Beginn der Konstruktion immer die Wahl des Maschinentypus sein. Wir haben in den früheren Besprechungen aus der Unzahl von Formen die wenigen Typen herausgesucht, auf welche sich gute Dynamomaschinen-Konstruktionen stets zurückführen lassen, und haben von denjenigen Formen ganz abgesehen, deren Verwendung nach dem heutigen Stande der Technik nicht empfehlenswerth erscheint.

Als allgemeiner Gesichtspunkt soll noch angegeben werden, dass Maschinen mit Nuthen- oder Lochanker ein stärkeres Feld wünschenswerth erscheinen lassen als solche mit freiliegenden Ankerwindungen, und dass die Anwendung von Polschuhen sich hauptsächlich im letzten Fall empfiehlt, während im erstgenannten kurze Polschuhansätze nur zur Erzeugung eines zweckmässigen Anstieges der Induktionskurve wünschenswerth sind.

Bei Entwurf des Ankers ist noch Folgendes zu beachten. Die Blechscheiben, aus welchen derselbe besteht, sollen nicht mehr als 0,5mm Dicke haben und aus vorzüglichstem Holzkohlen-eisen hergestellt sein, aus Rücksicht auf Foucault-Ströme und Hysteresis. Ebenfalls wegen der Foucault-Ströme vermeide man sehr starke Ankerdrähte, besonders wenn dieselben frei liegen und ersetze dieselben lieber durch mehrere dünne Drähte. Zur Isolation der Blechscheiben von einander ist die Zwischenlage von Papier nicht nothwendig, vielmehr genügt es, wie verschiedene Konstrukteure festgestellt haben, dieselben mit einem isolirenden Anstrich zu versehen.

Die Ausführung eines Lochankers geschieht am besten in der Weise, dass man für starke Ankerleiter in die Ankerbleche runde Löcher stanzt, durch welche man unter Anwendung ent-



sprechender Isolation die Leiter in Form von Kupferstäben hindurchschiebt; die Verbindungen erfolgen durch Kupferstreifen, welche in an den Stäben angebrachte Einschnitte eingelöthet sind. Handelt es sich dagegen um viele Windungen von dünnem Draht, so ist es zweckmässig, in den Anker an den Stellen, wo die Löcher liegen, Schlitz einzusägen, durch welche man den Draht in die Hohlräume einführt. Bezüglich der Lage der Schenkelspulen gilt allgemein, dass dieselben möglichst nahe dem Anker, d. h. den Polflächen liegen sollen. Man erreicht hierdurch, wie in meinem Buch „Untersuchungen . . .“ auseinandergesetzt, die beste Ausnutzung der Ampèrewindungen.

Aus Rücksicht auf durch Tourenschwankungen etc. bedingte Spannungsschwankungen die Schenkelwindungen von den Polen abzurücken und in die Mitte der Schenkel zu verlegen, ist nicht rathsam, da die etwa nothwendige Konstanz besser auf anderem Wege, nämlich durch entsprechende Wahl der Sättigungsgrade etc. erreicht wird.

### Motoren.

Die Construction von Gleichstrom-Elektromotoren entspricht genau derjenigen gleichwerthiger Dynamos. Sie unterscheidet sich lediglich dadurch von derselben, dass bei diesen, wenn nur die Leistung in P.S. gegeben ist, der eigentlichen Bestimmung der Verhältnisse noch die Ermittlung der elektrischen Leistungen vorangehen muss. Es genügt natürlich nicht die effektiven Pferdestärken in Watt umzurechnen, vielmehr sind, die Verluste und zwar in der Ankerbewicklung, in den Schenkeln, sowie im Ankereisen und die Reibungsverluste hinzuzurechnen, um die elektrische Leistung in Watt zu erhalten, für welche der Motor zu konstruieren ist. Hierzu bedarf man also der Kenntniss des Gesamtwirkungsgrades, und da naturgemäss die Konstruktion kleiner Motoren eine wesentliche Rolle spielt, so muss man, speciell in diesem Fall, beachten, dass man nicht einen zu hohen Gesamtwirkungsgrad in die Rechnung einführt, da andernfalls die Leistung in effektiven P.S. hinter der gerechneten zurückbleibt.

Man verfährt etwa so:

Der ökonomische Wirkungsgrad sei aus Dynamos ähnlicher Grösse bekannt oder angenommen  $= \eta$ . Die verlangte Leistung sei  $L$  PS. Dann verbraucht der Motor insgesamt  $\frac{L}{\eta} \cdot 736$  Watt.

Zu bemerken ist hierbei, dass  $\eta$  von ca. 0,9 bis 0,5 und weiter herab geht mit abnehmender Leistung.

Zieht man nun von der Wattleistung die Schenkelerregung ab (3 bis 10 und mehr Proc.), so erhält man die Ankerleistung. Diese dividirt durch die am Anker herrschende Spannung (bei Nebenschlussmotoren die gesammte, bei Hauptschlussmotoren diese minus Schenkerverlust) liefert die Ankerstromstärke.

Für diesen Strom ist der Ankerdraht zu dimensioniren. Die weitere Bestimmung des Ankers erfolgt wie bei Dynamomaschinen, doch ist  $w_a$  (und somit der Spannungsverlust im Anker), besonders bei Kleinmotoren, genügend gross zu wählen.

Bei der Ermittlung der Tourenzahl ist zu beachten, dass die wirksame elektromotorische Kraft  $E$  kleiner ist als die Klemmenspannung  $E_p$  und zwar bei Nebenschlussmotoren um den Spannungsverlust im Anker, und bei Hauptstrommotoren ausserdem noch um den Spannungsverlust in der Schenkelwicklung.

Bei der Berechnung der Ampèrewindungen für die Schenkel ist zu beachten, dass die Rückwirkung des Ankers genau so wie bei der Dynamomaschine zu rechnen ist, d. h. sie schwächt das Feld, und nicht etwa entgegengesetzt, vorausgesetzt, dass die Bürsten rückwärts, d. h. gegen die Drehrichtung des Ankers verschoben, eingestellt werden, da, was zu empfehlen ist, bei dieser Stellung die Tourenzahl der Nebenschlussmotoren sich mit der Belastung nur wenig ändert. Der Faktor, welcher denjenigen Antheil der Gesamttampèrewindungen ausdrückt, den die Rückwirkung ausmacht, ist event. etwas kleiner als bei Dynamomaschinen gleicher Konstruktion anzunehmen, nämlich statt 0,6 etwa 0,5 oder 0,4.

Werden Nebenschlussmotoren, wie vorstehend, berechnet, so wächst deren Tourenzahl etwas gegen die gerechnete, wenn sie entlastet werden.

Statt dessen kann man auch die Ampèrewindungen für die Leerlaufstourenzahl und die Leerlaufsverhältnisse (d. h. geringen

Ankerstrom) berechnen; es nimmt dann die Tourenzahl etwas gegen die gerechnete ab, wenn der Motor belastet wird.

Wählt man die Tourenzahl für Leerlauf um wenige (z. B. 5) Procent höher als bei Belastung, so müssen beide Rechnungsarten dieselben Ampèrewindungen liefern.

Man beachte, dass kleine Motoren eine geringere Feldstärke erhalten müssen als grössere Dynamos gleichen Modells.

Will man ein fertiges Dynamomodell als Motor benutzen, so lässt sich die erforderliche Drahtstärke für die Schenkelwicklung, nachdem man die nöthigen Ampèrewindungen festgestellt hat, nach der früher angeführten Formel berechnen:

$$g_n^2 = \frac{A \cdot l_n \cdot 4}{\pi \cdot 55 \cdot E_p}$$

für Nebenschlussmotoren. Für Hauptstrommotoren gilt

$$g_h^2 = \frac{h \cdot b \cdot J}{A_1 \cdot a^2} \quad (A_1 = \text{Ampèrewindungen pro Spule}).$$

## Wechselstrom-Maschinen.

In Bezug auf die Konstruktion hat man bei Wechselstrom zwei Arten von Maschinen principiell zu unterscheiden, nämlich solche für hohe Spannung und solche für niedrige Spannung. Da man bei Wechselstrom-Anlagen meistens beabsichtigt, vom Werk aus hochgespannten Wechselstrom fortzuleiten, so ist die zweitgenannte Art von Maschinen meistens in Verbindung mit Transformatoren zu verwenden.

Bei Wechselstrom-Maschinen für direkte Erzeugung hoher Spannung ist es vortheilhaft, wenn nicht sogar Erforderniss, weniger auf die magnetischen als auf sonstige konstruktive Verhältnisse, speciell auf vorzügliche Isolation Rücksicht zu nehmen. Allerdings steht unter diesen Umständen mit der erwähnten Rücksichtnahme unmittelbar der Umstand in Verbindung, dass diese Maschinen magnetisch ungünstig disponirt sein müssen und infolgedessen für die Erregung eine beträchtliche Stromenergie erfordern. Man sieht bei derartigen Maschinen häufig die Eisentheile der einzelnen Pole, welche aus

magnetischen Gründen eigentlich gegenseitig zusammenhängen müssten, aus Rücksicht auf Isolation durch isolirende, nicht magnetische Theile, z. B. Luft, getrennt. Sowohl Schenkelmagnete als auch Anker erhalten in diesem Falle ausgeprägte Pole in Form von Vorsprüngen, welche mit Drahtwickelungen umgeben sind. Es ist nothwendig, bei dieser Anordnung sowohl Anker als Schenkelmagnete aus geblätterttem Eisen herzustellen, da das magnetische Feld in keinem der beiden Theile auch nur annähernd konstant ist und weil man aus diesem Grunde auf Vermeidung von Foucault-Strömen Bedacht nehmen muss.

Wesentlich verschieden sind die Bedingungen für die Konstruktion von Wechselstrom-Maschinen für niedrige Spannung; nicht sowohl die Rücksichtnahme auf vorzügliche Isolation als vielmehr das Bestreben, Maschinen zu konstruiren, welche in magnetischer und elektrischer Beziehung vorzüglich sind, muss hier maassgebend sein. Es steht nichts im Wege, derartige Maschinen genau so wie Gleichstrom-Dynamos zu konstruiren, es ist nur nothwendig, die besonderen Bedingungen, welche der Wechselstrom abweichend vom Gleichstrom auferlegt, im Auge zu behalten.

Die Polzahl fällt naturgemäss grösser aus als bei Gleichstrommaschinen gleicher Leistung und zwar aus dem Grunde, weil eine Wechselzahl von durchschnittlich 100 Polwechseln pro Sek. angestrebt werden muss. Ferner aber ist es erforderlich, weder das Schenkel- noch ganz besonders das Ankereisen magnetisch stark zu beanspruchen. Ein zweckmässiger Sättigungsgrad im Ankereisen wird bei einem Magnetismus pro  $qcm = 5000$  erreicht.

Ferner ist es erwünscht, dass die Zahl der Ankerleiter möglichst gering ausfällt, damit eine geringe Rückwirkung des Ankers auf das magnetische Feld gesichert ist, wodurch zu gleicher Zeit auch der Spannungsverlust im Anker herabgedrückt wird. Eine hohe Tourenzahl ist bei Wechselstrom-Maschinen nicht in dem Maasse erwünscht wie bei Gleichstrom-Dynamos, vielmehr erhält man eine zweckmässige Form der Pole nur, wenn die Tourenzahl nicht zu gross ist. Die Peripheriegeschwindigkeit des Ankers sei ungefähr dieselbe wie bei Gleichstrommaschinen. Niederspannungs-Wechselstrom-Maschinen, welche nach den vorstehend skizzirten Grundsätzen

gebaut sind, zeichnen sich durch geringe Hysteresis-Erscheinungen, geringen Bedarf an Erregerstrom, kurz durch guten Wirkungsgrad und unbedeutende Wärmeentwicklung aus.

Analytische Formeln zur Konstruktion von Wechselstrom-Maschinen sollen hier nicht gegeben werden, es soll nur Erwähnung finden, dass Wechselstrom-Maschinen grösser im Durchmesser, aber schmaler zu konstruieren sind, als Gleichstrom-Dynamos gleicher Leistung.

In Bezug auf die numerischen Faktoren empfiehlt es sich, der Sicherheit wegen für die Verhältnisszahl der Induktion im Vergleich zu Gleichstrom nicht mehr als 0,6 einzusetzen, die Rückwirkung des Ankers setze man pro magnetischen Kreis ebenfalls der Sicherheit wegen gleich dem 0,6 fachen der für den Kreis in Frage kommenden Ampèrewindungszahl des Ankers.

### Transformatoren.

Die Konstruktion von Transformatoren für Wechselstrom ist unter Berücksichtigung der im Abschnitt „Die Gesetze des Magnetismus“ gegebenen Vorschriften verhältnissmässig einfach.

Der Transformator besteht zweckmässig aus einem von den Windungen umgebenen Eisenkern, welcher nach aussen hin über die Drahtspule hinaus derartig verlängert bzw. verbunden ist, dass ein geschlossener magnetischer Kreislauf gebildet wird. Als variable Faktoren für die Bestimmung sind zu beachten die Beanspruchung des Drahtes, der Sättigungsgrad des Eisens und die specielle Formgebung.

Nehmen wir beispielsweise an, dass der Eisenkern quadratischen Querschnitt besitzt, und bezeichnen wir mit  $a$  die Quadratseite, mit  $b$  die Länge des Eisenkerns und mit  $h$  die Wickelhöhe, so haben wir folgende Beziehungen zu berücksichtigen:

Nach der im Früheren angeführten Formel ist die elektromotorische Kraft

$$E = Z \cdot N \cdot p \cdot C,$$

worin  $C$  eine Konstante ist, deren Werth sich aus der früheren Formel ergibt. Es ist aber

$$Z = a^2 \cdot 0,9 \cdot Z_{qcm}.$$

Gegeben sei  $E, J, \beta$ , d. h. Spannung, Stromstärke und Belastung des Kupfers.

Es ist

$$\pi \cdot \frac{g^2}{4} \cdot \beta = J.$$

Ferner ist

$$g' = a \cdot g.$$

Hierin bedeutet  $g$  den Drahtdurchmesser ohne,  $g'$  mit Bessinnung. Gegeben sei  $a$  und die Bedingung, dass die Hälfte der Kernlänge  $b$  für die primäre und die Hälfte für die sekundäre Wickelung in Anspruch genommen werde. Dann ist

$$N = \frac{b}{2} \cdot h \cdot \frac{1}{g'^2} = \frac{b \cdot h}{2 a^2 \cdot g^2}$$

und

$$E = 0,9 \cdot a^2 \cdot Z_{qcm} \cdot \frac{b \cdot h}{2 a^2 \cdot g^2} \cdot p \cdot C.$$

Es sei ferner

$$h = \gamma \cdot a \text{ (zweckmässig } \gamma = 0,4).$$

Daher ergibt sich

$$E = \frac{0,9 \cdot a^2 \cdot Z_{qcm} \cdot b \cdot \gamma \cdot a \cdot p \cdot C \cdot \pi \cdot \beta}{2 a^2 \cdot J \cdot 4}$$

und somit

$$b = \frac{8 a^2 \cdot E \cdot J}{0,9 \cdot Z_{qcm} \cdot \gamma \cdot \beta \cdot \pi \cdot p \cdot C \cdot a^2}.$$

Mit Hülfe dieser Formel kann man bei angenommener Kernstärke die Länge des Transformatorkernes ermitteln. Die Formel lässt sich auch leicht für den Fall abändern, dass man bei gegebener Kernlänge die Dicke desselben ermittelt. Die Belastung  $\beta$  für den Draht wähle man aus Rücksicht auf geringen Spannungsabfall und guten Wirkungsgrad gering, d. h. = ca. 1 oder kleiner.

Nach dem gleichen Princip kann man bei nicht quadratischem Eisenkernquerschnitt die Dimensionen ermitteln.

Der Spannungsabfall, welcher bei Transformatoren an den sekundären Klemmen stattfindet, wenn dieselben belastet werden, rührt keineswegs nur von dem Spannungsverlust in der Kupferdrahtwicklung her, sondern zum grossen Theil von dem Umstande, dass die durch die Primärwicklung erzeugten Kraftlinien in gewissem, beschränktem Maasse durch die Gegenwirkung der Sekundärwicklung aus den Sekundärspulen sozusagen herausgedrängt werden. Es findet also auch hier eine Kraftlinienstreuung statt, derartig, dass innerhalb der sekundären Windungen ein geringerer Magnetismus herrscht als innerhalb der primären.

Man suche aus diesem Grunde die Anordnung so zu treffen, dass entweder zu beiden Seiten der sekundären je eine primäre Spule sich befindet oder umgekehrt. Es empfiehlt sich auch die Anordnung, dass immer je eine sekundäre und primäre Spule abwechselt, dass also eine Reihe von Theilspulen gebildet wird. Diese Ausführungsmethode bietet auch Vortheile in Bezug auf die Erzeugung hoher Spannung, da hierbei eine grössere Sicherheit der Isolation zu erreichen ist.

### Prüfung des Eisens.

Es ist bei der Fabrikation naturgemäss von Interesse, die magnetischen Eigenschaften des speciell zur Herstellung von Maschinen verwendeten Eisens kennen zu lernen. Ebenso selbstverständlich ist es aber auch, dass eine Fabrik sich nicht auf derartige eingehende und genaue Prüfungen bzw. Messungen einlassen kann, wie man sie etwa behufs genauer Untersuchungen in einem Laboratorium anstellt.

Es fragt sich nun erstens, ob eine Prüfung im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. die Anstellung von Messungen an Probestücken des Eisens durchaus nothwendig ist, und zweitens in welcher Weise etwa gewünschte Prüfungen zweckmässig vorzunehmen sind, damit sie auch den Werth besitzen, welchen man beabsichtigt.

In Bezug auf diese Fragen ist zu erwähnen, dass man bei Herstellung einer Reihe von Dynamos aus denselben Eisensorten sehr bald erkennt, ob das Eisen angenähert dieselben Eigenschaften besitzt, wie die der Rechnung zu Grunde gelegte

Eisensorte. Man darf daher wohl behaupten, dass eine genaue Prüfung, so lange man mit genau demselben Material arbeitet, nicht unbedingt nothwendig ist.

Wünscht man jedoch neue Eisensorten (Stahl, Flusseisen, Krupp's Dynamostahl etc.) in Betracht zu ziehen und speciell Fabrikate verschiedener Lieferanten zu vergleichen, so tritt das Bedürfniss nach einer eigentlichen Prüfung mehr in den Vordergrund.

Obgleich nun zur Prüfung von Eisensorten die verschiedenartigsten Apparate konstruirt sind, von den einfachsten bis zu den complicirtesten, und obgleich man nach dem oben Ausgeführten leicht geneigt sein wird, einen sehr einfachen Apparat, selbst wenn er eine für die Technik anscheinend gar nicht nothwendige Genauigkeit nicht besitzt, den Vorzug zu geben, so muss doch behauptet werden, dass eine Prüfung nur dann

den gewünschten Erfolg haben kann, wenn dieselbe bei wenigen Beobachtungen eine relativ grosse Genauigkeit liefert, weil man sonst ausser Stande wäre, aus den angestellten beschränkten Versuchen zweckentsprechende Schlüsse zu ziehen.

In meinem Buche „Untersuchungen...“ habe ich auseinandergesetzt, aus welchem Grunde ich die dort beschriebene Untersuchungsmethode gewählt habe, und ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass keine andere Prüfungsart von gleichem Erfolge begleitet sein kann.

Auch für den hier erörterten Zweck dürfte jene Methode am Platze sein, nur mit dem Unterschied, dass man sich hierbei mit sehr wenigen, event. nur mit einem einzigen, jedoch

bei einem in den Maschinen gebräuchlichen Sättigungsgrade<sup>1)</sup> angestellten Versuch wird begnügen können.



Fig. 19.

<sup>1)</sup> Stromstärke im Siderognost = 0,1 Amp.



An Hilfsapparaten wird man sich mehr oder weniger derjenigen bedienen, welche ohnehin für andere Zwecke vorhanden sind. Ein Galvanometer dürfte stets zur Hand sein. Dasselbe wird stets mehr oder weniger sich als brauchbar erweisen, event. vergrößert man seine Schwingungsdauer durch Belastung des Magnetes. Zwei Clark'sche Normal-Elemente, eins davon zur Benutzung und eins zum Vergleich als Reserve nebst Widerständen, sowie ein kleiner Siderognost vervollständigen die Einrichtung. Wenn möglich, wird man danach trachten, ein Galvanometer von ähnlichem Bau, wie das in Fig. 19 abgebildete zu erhalten. Ebenso dürfte eine Abweichung




Fig. 20.

in der Einrichtung des Siderognostes sich nicht als wünschenswerth erweisen, da eine genaue Messung sich gerade mit einem derartig ausgebildeten Apparat (vergl. Fig. 20) erreichen lässt und da seine Herstellung verhältnissmässig einfach und in jeder Maschinenfabrik ohne Weiteres möglich ist.

Ein besonderer Vorthail bei Anwendung der gleichen Dimensionen<sup>1)</sup>, wie in meinem Buche „Untersuchungen . . .“

<sup>1)</sup> Maasse: Breite der Spule 6 cm, Dicke 8 cm, innere Oeffnung 1,2 cm, Breite des U-Eisens 10 cm, Dicke der senkrechten Theile 4,5 cm, der unteren Verbindung 5 cm. Die Deckelstücke sind 2 cm × 10 cm × 4,5 cm und in der Mitte der Auflagefläche ebenso wie die gegenüberliegende Auflagefläche des U-Eisens derartig schräge ausgehobelt, dass nur ein 5 mm breiter Streifen zur Auflage des Versuchseisens dient. Die Drahtdicke beträgt 0,5 mm, die Windungszahl 1174.

angegeben, besteht darin, dass man die magnetischen Verhältnisse des äusseren Eisenschlusses in diesem Fall ohne Weiteres nach meinen dort angegebenen Versuchen entnehmen kann.

### Berechnung elektrischer Leitungen.

Die Dimensionirung der Leitungsquerschnitte für Gleichstromanlagen und, mit im allgemeinen geringen Vernachlässigungen, auch für Wechselstrom erfolgt nach dem Ohmschen Gesetz  $J = \frac{E}{w}$  in der besonderen Form

$$q = \frac{i_1 \cdot L \cdot a \cdot 2}{E_v \cdot x},$$

worin  $q$  den Querschnitt der Leitung,  $L$  die Lampenzahl,  $i_1$  den für eine Lampe erforderlichen Strom,  $a$  die Entfernung,  $E_v$  den zugelassenen Voltverlust,  $x$  die Leitungsfähigkeit des Materials bedeutet.

In der Praxis liegt der Fall nicht so einfach, wie es jener Formel entspricht, welche eine Lampengruppe und eine ungetheilte Leitungsstrecke ohne Zweigleitungen voraussetzt.




Fig. 21.

Vielmehr wird der allgemeine Fall sich in der durch Fig. 21 wiedergegebenen Weise darstellen. In  $M$  sei die Maschine aufgestellt; von derselben führt die Hauptleitung in verschiedenen Querschnittsabstufungen bis zur letzten Lampe bzw. Lampengruppe  $L_a$ ; seitlich zweigen sich kürzere Leitungen nach den einzelnen Lampengruppen  $L_i$  ab.

Berechnet man diesen Fall, z. B. eine Hausinstallation, nach dem Ohm'schen Gesetz, so wird man einen maximalen Verlust von z. B. 2 Volt für die Lampe  $L_a$  festsetzen, diesen Verlust auf die einzelnen, zwischen zwei Zweigleitungen liegenden Strecken der Hauptleitung vertheilen, und dann diese Strecken durch Einsetzung der Länge derselben, des Spannungsverlustes in ihnen und der von jedem Leitungsstück gespeisten Lampenzahl in die Gleichung berechnen.

In diesem Fall ist die Vertheilung der Spannungsverluste willkürlich. Es lässt sich jedoch nachweisen, dass bei gleichmässiger Vertheilung der Lampen der Aufwand für Leitungsmaterial günstig wird, wenn wir die Hauptleitung so bemessen, dass die Längeneinheit derselben an allen Stellen den gleichen Verlust aufweist.

Einen derartigen Querschnitt der Hauptleitung erhalten wir, wenn wir, ohne den Totspannungsverlust in willkürliche Theile zu theilen, für jedes zu berechnende Stück der Hauptleitung den Totspannungsverlust, die grösste Entfernung  $a$  der Lampe  $L_a$  und die von dem Leitungsstück gespeiste Lampenzahl einsetzen.

Diese Methode bietet ausser dem Umstande, dass sie einen günstigen Querschnitt unter jenen Bedingungen liefert, noch den Vortheil, dass alles auf die eine Länge  $a$ , d. h. die grösste Entfernung von Lampe und Maschine bezogen wird.

Die gebräuchlichen Glühlampen von 16 Normalkerzen brauchen bei einer Spannung von 110 Volt eine Stromstärke von 0,53 Ampère oder etwas weniger. Die Leitungsfähigkeit des guten Kupfers (Länge in Meter eines Drahtes von 1 *qmm* Querschnitt und 1 Ohm Widerstand) kann gegen 60 angenommen werden bei mittlerer Temperatur. Unter Zugrundelegung dieser Zahlen sind wir im Stande, eine Tabelle aufzustellen, welche für jede Entfernung  $a$  und die gespeiste Lampenzahl  $L$  den zugehörigen Querschnitt der Hauptleitung liefert.

Ueber die Berechnung der von der Hauptleitung zu den einzelnen Lampengruppen  $L_i$  geführten Zweigleitungen ist Folgendes zu sagen. Derselbe Umstand, welcher verbietet, bei sehr geringen Entfernungen  $a$  die Hauptleitung so schwach zu dimensioniren, als sich aus der Gleichung ergibt, nämlich, dass wir eine Belastungsgrenze für die Querschnittseinheit durch

die Ampèrezahl festsetzen, lässt es auch nicht durchführbar erscheinen, dass die in der Nähe der Maschine abgezweigten Lampen mit demselben Spannungsverlust betrieben werden, wie die letzte Lampe  $L_a$ .

Vielmehr werden diese Lampen eine Zuführung erhalten müssen, bei welcher die zugelassene Ampèrezahl pro Quadratmillimeter nicht überschritten wird, d. h. eine stärkere Leitung, als aus der Formel folgt, und dementsprechend geringeren Spannungsverlust. Die höchste, noch gestattete Ampèrezahl auf das Quadratmillimeter pflegt man ohne Rücksicht auf die absolute Drahtdicke (was eigentlich ungerechtfertigt ist) auf 2 Ampère zu bemessen.

Auch für die Zweigleitungen erscheint es wünschenswerth, nur die Entfernung  $a$  in die Rechnung zu setzen. Eine einfache Ueberlegung lehrt uns, dass über die Stärke derselben das Verhältniss der Länge  $c$  der Zweigleitung zu der Reststrecke  $b$  von dem betreffenden Abzweigungspunkt bis zur letzten Lampe  $L_a$  maassgebend ist.

Diese Bedingungen sind der beigegebenen Tabelle zu Grunde gelegt. Das Verhältniss der Länge der Zweigleitungen  $c$  zu den Strecken  $b$  braucht nur annähernd festgestellt zu werden; die Tabelle enthält die Werthe  $\frac{1}{1}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ .

Die Benutzung der Tabelle geschieht in folgender Weise:

Gegeben ist uns ein maassstäblicher Leitungsplan mit eingezeichneter Dynamomaschine. Wir messen die Entfernung der Maschine von der äussersten Lampe  $L_a$  in Meter und lesen nun in derjenigen Horizontalreihe der Tabelle, welcher (überschrieben  $\frac{1}{1}$ ) die betreffende Zahl der Meter vorgedruckt ist. Die Dicke und der Querschnitt des Drahtes für den einzelnen Abschnitt der Hauptleitung steht dann in derjenigen Vertikalspalte, welche mit der von dem gesuchten Leitungsstück gespeisten Lampenzahl überschrieben ist.

Jede Zweigleitung macht die Feststellung ihres Verhältnisses  $c:b$ , z. B. mit Hülfe des Zirkels, nothwendig. In der Spalte des gefundenen (angenäherten) Verhältnisses stehen Meterzahlen, unter welchen wieder die Zahl der Strecke  $a$  aufzusuchen ist; die durch dieselbe markirte Horizontalreihe er-

giebt in der mit der Lampenzahl der Zweigleitung überschriebenen Vertikalspalte den Querschnitt dieser Zweigleitung.

Es ist zu beachten, dass als für das Verhältniss  $\frac{c}{b}$  maassgebende Länge  $c$  für den Fall von wieder verzweigten Zweigleitungen stets die grösste vorkommende Entfernung einer Zweiglampe der (betreffenden) Zweigleitung von der Hauptleitung zu betrachten ist.

Der besseren Uebersicht wegen sind die Meter- und Lampenzahlen für die Hauptleitung (Verhältniss  $\frac{1}{1}$ ) links und rechts, oben und unten vor die Tabelle gesetzt. Die Tabellenzahlen geben für 2 Volt Verlust in der oberen Grösse den Querschnitt in Quadratmillimeter, in der unteren die nach oben abgerundete Millimeterzahl für den Durchmesser des Drahtes an (abgestuft um 0,5 mm).

Bei öfterer Benutzung dürfte sich ein Aufkleben und Lackiren der Tabelle, und für das Nachsehen die Zuhülfnahme eines darauf gelegten Lineals empfehlen.

Wünscht man die Leitung statt mit 2 mit 3 Volt Verlust zu berechnen, so hat man nur nöthig, entweder die Lampen- oder die Meterzahl mit  $\frac{2}{3}$  zu multipliciren, und kann dementsprechend auch die Meterzahl für die Strecke  $a$  unter der Ueberschrift  $\frac{2}{3}$  ablesen.

Die Meter- und die Lampenzahlen dürfen mit einander vertauscht werden.

In der obersten Horizontalreihe steht der zulässige geringste Querschnitt (2 Amp. pro Quadratmillimeter).

Als Beispiel für die Anwendung diene folgender Fall:  $a = 300$  m, in 100 m Entfernung von der Maschine ein Abzweig von 50 m Länge, welcher wiederum in einer Entfernung von 10 m eine 5 m lange Zweigleitung nach 20 Lampen erhält. Die Lampenzahl  $L_a$  sei 40, diejenige am Ende der Zweigleitung 10. Endlich sei in 20 m Entfernung von der Maschine eine Zweigleitung von 140 m nach 30 Lampen hingeführt.

Bestimmung der Leitung:

Unter  $\frac{1}{1}$  suchen wir die Zahl 300, finden in der durch sie bezeichneten Horizontalreihe unter der Ueberschrift 40 die Zahl 12 *mm* Durchmesser für das letzte Ende der Hauptleitung, unter 70 die Zahl 15,5 *mm* für die Hauptleitung zwischen den Zweigleitungen, unter 100 die Zahl 18,5 *mm* für das erste Ende der Hauptleitung. Für die erste Zweigleitung ist das Verhältniss  $\frac{c}{b} = \frac{50}{200} = \frac{1}{4}$ ; unter der Ueberschrift  $\frac{1}{4}$  suchen wir wieder die Zahl 300 und finden in dieser Horizontalreihe für 10 Lampen 3 *mm*, für 30 Lampen 5,5 *mm*. Das letzte Ende der Zweigleitung wird 3 *mm*, das erste 5,5 *mm*. Die kurze Zweigleitung für die 20 Lampen in 5 *m* Entfernung wird (nach der Ampèrezahl, oberste Horizontalreihe) 3 *mm*. Für die zweite Zweigleitung ist  $\frac{c}{b} = \frac{140}{280} = \frac{1}{2}$ .

Unter der Ueberschrift  $\frac{1}{2}$  suchen wir die Horizontalreihe für 300 und finden die Zweigleitung von 7,5 *mm*.

Soll die Tabelle nicht für Glühlampen von 110, sondern beispielsweise von 65 Volt benutzt werden, so liest man die Längen *a* nicht unter der Rubrik  $\frac{1}{1}$ , sondern unter der rechts befindlichen Ueberschrift „65 Volt“ ab; ebenso für 72 Volt Spannung unter der Ueberschrift „72 Volt“ (Wechselstrom). Die letzte Rubrik rechts gilt für Glühlampen von 110 Volt, jedoch nur mit einem Stromverbrauch von 2,5 Watt pro N.K.

Handelt es sich um die Berechnung von grösseren Leitungsnetzen für Städte, so wird der Fall dadurch etwas complicirt, dass die Zweigleitungen (Querstrassen) der Hauptleitungen (Hauptstrassen) sich mit einander vereinigen. Es ist jedoch ein Irrthum, wollte man behaupten, in Folge dieses Umstandes wäre es möglich, dass die Spannungsverluste in den Leitungen in Wirklichkeit sich anders vertheilen, als man zu Grunde gelegt hat, weil z. B. der Strom in einer Zweigleitung in umgekehrter Richtung fliessen könne. Vielmehr handelt es sich nur darum, dass man als äusserste Punkte für jede Berechnung ( $L_a$ ) zweckmässige Stellen wählt; der Strom fliesst bei der zu Grunde gelegten Lampenvertheilung dann

fast genau mit den Spannungsverlusten, welche man vorgeschrieben hat.

Als Ausgangspunkte für die Berechnung gelten stets die Hauptvertheilungspunkte. Für ein Dreileitersystem sind die Aussenleiter ein Viertel so stark wie für das Zweileitersystem zu wählen. Man hat daher in diesem Fall sowohl Lampen- als Meterzahl durch 2 zu dividiren, oder die eine Zahl durch 4.

Den Innenleitern giebt man  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{1}{3}$  des Querschnittes der Aussenleiter.

In vielen, wenn nicht den meisten Fällen, ist es bei Leitungsnetzen von Vorthail, wenn dieselben auf „Ausgleich“ disponirt sind. Das Princip des Ausgleichs beruht darauf, dass in verzweigten Leitungsnetzen, welche durch mehrere Fernleitungen gespeist werden, zwischen den verschiedenen Vertheilungspunkten stark dimensionirte Vertheilungsleitungen liegen, welche einen Ausgleich der Spannung in dem Falle bewirken, wenn die Belastungen an den verschiedenen Orten unregelmässig sind (Ausgleichsleitungen).




Fig. 22.




Fig. 23.

In Fig. 22 bedeuten  $A$  und  $B$  Vertheilungspunkte eines Leitungsnetzes, welche durch je eine Fernleitung vom Werk  $C$  aus gespeist werden, und zwar führt zu Punkt  $A$  Leitung 1 und zu Punkt  $B$  Leitung 2. Bezeichnen wir der Einfachheit wegen die Stromstärke, welche in Punkt  $A$  verbraucht wird mit  $A$  und diejenige, welche in Punkt  $B$  verbraucht wird mit  $B$ , so sind die Widerstandsverhältnisse der Fernleitungen 1

und 2 derartig bemessen, dass, wenn durch Fernleitung 1  $A$  Ampère fließen und durch Leitung 2  $B$  Ampère, sowohl in Leitung 1 wie in Leitung 2 der gleiche Spannungsverlust von z. B. 20 Volt stattfindet, d. h. bei normaler Belastung der Punkte  $A$  und  $B$  besitzen beide Punkte gleiche Spannung.

Wir setzen für die weitere Betrachtung voraus, dass die Stromentnahme direkt in Punkt  $A$  und in Punkt  $B$  erfolgt. Nehmen wir nun an, dass in Punkt  $A$  ein Theil der Lampen ausgelöscht wird, so dass sich die Stromstärke hier auf  $A'$  vermindert (siehe Fig. 23), so wird in Folge der gestörten Gleichgewichtsverhältnisse ein Theil des Stromes, welcher durch Leitung 1 zugeführt wird, von  $A$  nach  $B$  hinüberfließen und hierbei in der Ausgleichsleitung  $AB$  eine bestimmte Spannungsdifferenz, z. B. von 1 Volt, hervorrufen.

Für den Fall, dass der Verlust in den Fernleitungen im Verhältniss zu der zugelassenen Spannungsdifferenz zwischen  $A$  und  $B$  sehr gross ist, kann man die Stromstärken, welche durch Leitung 1 und 2 fließen, angenähert setzen:

$$i_1 = \frac{A}{A+B} \cdot (A' + B)$$

$$i_2 = \frac{B}{A+B} \cdot (A' + B).$$

Da nun die durch Leitung 1 beförderte Strommenge  $i_1$  grösser ist als  $A'$ , so fliesst die Stromstärke  $i_1 - A'$  nach  $B$  hinüber durch die Ausgleichsleitung. Aus der bekannten Länge  $AB$ , der ermittelten Ausgleichsstromstärke und der zugelassenen Spannungsdifferenz ergibt sich der erforderliche Ausgleichsquerschnitt.

Genau analog lassen sich bei mehr als zwei, z. B. drei Punkten ( $ABC$ ) die Gleichungen für die durch die Fernleitungen fließenden Stromstärken aufstellen:

$$i_1 = \frac{A}{A+B+C} \cdot (A' + B + C)$$

$$i_2 = \frac{B}{A+B+C} \cdot (A' + B + C)$$

$$i_3 = \frac{C}{A+B+C} \cdot (A' + B + C).$$



Auch hier lassen sich leicht die durch die Ausgleichsleitungen fliessenden Stromstärken und somit diese Leitungen selbst bestimmen.

Voraussetzung für die angeführten Annäherungsformeln war, dass der Spannungsverlust in den Fernleitungen gross, die zugelassene Spannungsdifferenz im Vertheilungsnetz aber klein ist, sowie dass die Stromentnahme direkt in den Vertheilungspunkten erfolgt. In Wirklichkeit werden diese Voraussetzungen nicht immer erfüllt sein, da jedoch die Rechnung den ungünstigen Fall in's Auge fasst, so kann man gewiss sein, dass der Ausgleich in Wirklichkeit nicht schlechter ist als berechnet.


Eine eigentlich genaue Berechnung des Ausgleichs hat umsoweniger Werth, als für den Grad der nicht normalen Belastung sowie für die zulässige Spannungsdifferenz bestimmte Grundlagen keineswegs vorhanden sind. Man wird sich vielmehr damit begnügen, in den Leitungsnetzen den Ausgleich mit Hülfe der genannten Formeln mehr oder weniger genau zu schätzen. Es ist hierbei zu beachten, dass die Spannungsdifferenz im Leitungsnetz zweckmässiger Weise sich innerhalb derselben Grenzen bewegen soll, wie der zugelassene Spannungsverlust in den Vertheilungsleitungen selbst, und dass, wenn der Verlust in den Fernleitungen klein ist, z. B. nur viermal so gross als die zugelassene Spannungsverschiedenheit in den Vertheilungsleitungen, für den Ausgleich nur circa die Hälfte des nach obigen Formeln berechneten Querschnitts nothwendig ist (wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen). Man bedenke ferner, dass etwa vorhandene parallellaufende Vertheilungsleitungen zwischen zwei Vertheilungspunkten im gleichen Sinne als Ausgleichsleitungen wirken. Man kann also für die Ausgleichsbetrachtungen die Querschnitte derselben, event. unter Berücksichtigung der relativen Längen summiren und dadurch complicirte Leitungsnetze für diese Betrachtung vereinfachen.

---



der ecke gespeist werden.

5	55	60	70	80	90	100	$\frac{1}{1}$	65 Volt	72 Volt	2,5 Watt
---	----	----	----	----	----	-----	---------------	------------	------------	-------------





20

823

7



7


1. 2. 3.











BD FEB 24 1916

